




Návod k údržbě přijímačů
TESLA 427A a 427A-2 „Poézia“



**Návod k údržbě přijímačů
TESLA 427A a 427A-2 „Poézia“**

OBSAH


- 01 Technické údaje
- 02 Popis zapojení
- 03 Sladování přijímače
- 04 Oprava a výměna součástí
- 05 Změny a doplňky
- 06 Náhradní díly
- 07 Napětí a proudy elektronek
- 08 Přílohy

Výrobce:

TESLA BRATISLAVA, n. p.

1962—1963

PŘIJÍMAČE TESLA 427A A 427A-2 „POÉZIA“



Obr. 1. Přijímač 427A „Poézia“

01 TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení

Rozhlasové přijímače 427A a 427A-2 jsou 5+1 elektronkové superheterodynky k napájení ze střídavé sítě, pro příjem rozhlasových pořadů na třech vlnových rozsazích.

Typ 427A má dlouhé, střední a velmi krátké vlny, typ 427A-2 má střední, krátké a velmi krátké vlny.

Oba přijímače využívají pro příjem amplitudově modulovaných signálů 4+1 elektronku a 6+1 laděný vf obvod, pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 5+1 elektronku a 8 laděných obvodů. Přepínač vlnových rozsahů, připojky pro gramofonovou přenosku a magnetofon i vypínač sítě jsou ovládány tlačítka.

Další vybavení přístrojů:

tónová clona – samočinné řízení citlivosti – optický indikátor vyládění – kmitočtově závislá nf zpětná vazba – přípojka pro dipólovou anténu a další reproduktor.

Vlnové rozsahy

velmi krátké vlny	4,1 — 4,54 m (73 — 66 MHz)
krátké vlny	16,7 — 50,4 m (1618 — 5,95 MHz) jen 427A-2
střední vlny	187 — 571 m (1605 — 525 kHz)
dlouhé vlny	810 — 2000 m (370 — 150 kHz) jen 427A

Osazení elektronkami

ECC85	— vysokofrekvenční zesilovač a aditivní směšovač pro vkv
ECH81	— multiplikativní směšovač pro běžné rozsahy, mezifrekvenční zesilovač pro vkv
EBF89	— mezifrekvenční zesilovač
EABC80	— demodulátor pro všechny rozsahy a nf zesilovač
EL84	— koncový zesilovač
EM84	— indikátor vyládění
B 250 C75	— selenový usměrňovač

Osvětlovací žárovka

K osvětlení stupnice 1 žárovka 6,3 V/0,3 A

Mezifrekvence

pro amplitudově modulované signály	468 kHz
pro frekvenčně modulované signály	10,7 MHz

Průměrná citlivost

velmi krátké vlny	10 μ V (pro poměr úrovně signálu k šumu 26 dB)
krátké vlny	50 μ V
střední vlny	25 μ V
dlouhé vlny	30 μ V (pro poměr úrovně signálu k šumu 10 dB)

Selektivnost

střední selektivnost na rozsahu středních vln je $32 \text{ dB} \pm 6 \text{ dB}$ (při rozladení $\pm 9 \text{ kHz}$)

Nf citlivost

12 mV (pro 400 Hz a výstupní výkon 50 mW)

Výstupní výkon

2 W (při 400 Hz a 10 % zkreslení)

Reprodukтор

dynamický oválný, rozměry 280 × 80 mm, impedance kmitací cívky 4Ω

Příkon

36 W $\pm 20\%$ při 220 V (přijímač přepnut na rozsah vkv)

Napájení

střídavá síť 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V

Rozměry a váhy

šířka	465 mm	530 mm
výška	240 mm	320 mm
hloubka	210 mm	265 mm
váha	6,5 kg	9 kg

02 POPIS ZAPOJENÍ

Přijímač pracuje jak při příjmu kmitočtově modulovaných, tak při příjmu amplitudově modulovaných signálů jako superheterodyn. To znamená, že přijímané signály jsou měněny na mezifrekvenční kmitočet, který po zesílení v mezifrekvenčním zesilovači je demodulován. Získaný nízkofrekvenční signál je dále zesílen dvoustupňovým zesilovačem a přes přizpůsobovací transformátor převáděn na reproduktor.

Význam jednotlivých částí označených ve schématu je popsán v následujících odstavcích.

02.01 PŘÍSTROJ PŘEPNUT NA PŘÍJEM KMITOČTOVĚ MODULOVANÝCH SIGNÁLŮ

Vstup a oscilátor

Signály přivedené na vstup přijímače se dostávají na symetrisační tlumivku L1, L1', která upravuje vstup na impedanci $240\ \Omega$, a dále na vazební cívku L2. Střed symetrisační tlumivky lze přeložením lamely přepínače P6 zapojit na vstupní obvod pro amplitudově modulované signály a tak využít dipolové antény i při provozu na ostatních vlnových rozsazích (přepínač P6).

Vstupní cívka L3, jež tvoří s vnitřními kapacitami obvodu, jehož resonanční kmitočet leží ve středu přijímaného pásmá, je spojena jednak s uzemněnou řídicí mřížkou, jednak přes člen R1, C7 s katodou prvek triodové části elektronky E1.

Triodová část pracuje tedy jako vf zesilovač s uzemněnou řídicí mřížkou, který má poměrně malou vstupní impedanci, je dostačeně stabilní a nevyžaduje proto z tohoto hlediska neutralisaci. Pracovní impedanci zesilovače tvoří obvod z členů L4, C9 (C10), C8, plynule laditelný změnou indukčnosti. Napětí na anodu triody se přivádí přes oddělovací filtr R3, C10 a cívku obvodu. Základní mřížkové předpětí se vytváří spádem na členu R1, C7.

Druhý triodový systém elektronky E1 pracuje jako kmitající aditivní směšovač. Kmitočet oscilátoru je určován obvodem z členů L6, L6', C14, C17, laděným v souběhu s anodovým obvodem vf zesilovače vysouváním a zasouváním hliníkových jader do cívek. Obvod je vázán s anodou oscilátoru kondensátorem C15 zapojeným na odbočku cívky laděného obvodu; k dosažení malého vysokofrekvenčního napětí na anodě elektronky.

S mřížkovým obvodem je vázán laděný obvod induktivní cívou L5, která k zmenšení vyzářování oscilátoru do antény je zapojena do úhlopříčky můstkového zapojení tvořeného kondensátory C11, C12, kapacitou kondensátorů C18 + C19 a vnitřní kapacitou mřížky druhého triodového systému elektronky E1.

Mezifrekvenční zesilovač

V anodovém obvodu druhého triodového systému elektronky E1 je zařazen první okruh naladěný na mezifrekvenční přijímače, vzniklou aditivním smíšením vstupního signálu a signálu pomocného oscilátoru přijímače. Okruh tvoří cívka L7 s kapacitami obvodu (C15). Poněvadž tento okruh je tlumen vnitřním odporem elektronkového systému směšovače, který je ještě zdánlivě snížován protivazbou na vnitřní kapacitě „anoda – katoda“, je zavedena neutralisace pro mezifrekvenční. Můstkové zapojení tvoří kapacity „anoda – mřížka“, „anoda – katoda“ a kondensátory C18, C19.

Můstkové zapojení není však přesně vyváženo; kapacita kondensátoru C19 je volena tak, aby na něm vznikalo malé zpětnovazební napětí, které zdánlivě zvyšuje vnitřní odpor elektronky a tak snižuje tlumení mf okruhu. Kladné napětí na anodu kmitajícího

směšovače se přivádí přes oddělovací filtr, tvořený členy R5, C19 a cívku L7 mf obvodu. Mřížkové předpětí vzniká spádem na odpor R4.

Druhý laděný okruh, jenž s prvním mf okruhem tvoří indukční vázaný pásmový filtr, tvoří cívka L8 s kapacitou stíněného přívodu k řídící mřížce heptodové části elektronky E2. Tento systém elektronky pracuje při příjemu kmitočtově modulovaných signálů jako první stupeň mf zesilovače.

Trioda elektronky E2 je vyřazena z činnosti přerušením přívodu anodového napětí (P1, dotyky 2–3) a spojením její řídicí mřížky s katodou (dotyky 7–8 přepínače P1).

V anodovém obvodu heptodové části elektronky E2 je zapojen druhý, indukční mřížně nadkriticky vázaný mf pásmový filtr z okruhy L19, C27 a L20, C31, jenž přenáší signál přímo na řídicí mřížku druhého stupně zesilovače tvořeného elektronkou E3. U obou stupňů mf zesilovače je zavedena kompenzace průnikové kapacity neutralizační do stínění mřížky. Neutralizační kapacitu pro první stupeň tvoří kondensátor C34, pro druhý C35. Přes oddělovací kondensátory C29 a C36 jsou zařazeny pracovní impedance do úhlopříčky můstku.

Elektronka E3 pracuje jako mf zesilovač jen při slabých signálech, kdežto při silnějších signálech působí jako omezovač amplitudy. Potřebné mřížkové předpětí vzniká samozřejmě na členu R13, C30.

Demodulace

V anodovém obvodu elektronky E3 je zapojen primární obvod poměrového detektoru, který mimo demodulaci omezuje i amplitudu kmitočtově modulovaných signálů a tak vhodně doplňuje činnost předchozího stupně.

Z primárního mf obvodu, tvořeného cívou L24 a kapacitou spojují, se indukční přenáší napětí jednak na symetricky rozdelený okruh z členů L23, L23', C48, jednak vazební cívou L23" na střed symetrického vinutí. Na symetrický obvod je zapojen přes protisměrně zapojené diody elektronky E4 zatěžovací odpor R17, překlenutý elektrolytickým kondensátorem C37 a kondensátorem C39. Okruhy L24 s kapacitou spojují a L23, C48 tvoří pásmový filtr, jehož sekundární napětí je při resonančním kmitočtu posunuto o 90° proti napětí primáru, zatímco napětí indukované cívou L23" je (po kompenzaci odporem R19) ve fázi. Je-li signál modulován, mění se fázové poměry obou napětí v obvodu tak, že po usměrnění dostáváme na kondensátoru C40 napětí úměrné modulační složky signálu.

Demodulovaný signál (z kondensátoru C40) se dostává přes odpor R22, dotyky 10–11 přepínače P1', dotyky 5–6 přepínače P3, odpor R34 a oddělovací kondensátor C41 na regulátor hlasitosti R23.

02.02 PŘÍSTROJ PŘEPNUT NA PŘÍJEM AMPLITUDOVĚ MODULOVANÝCH SIGNÁLŮ

Přijímač 427A

Vstup

Signály přiváděné na antennní zdírku se dostávají přes ochranný kondensátor C1 a paralelní mezifrekvenční odladovač C3, L10 na vazební člen tvořený kondensátorem C22, překlenutým odporom R36. Vazba s prvním laděným obvodem je tedy proudová kapacitní. Vstupní okruhy laděné kondensátorem C20 tvoří pro střední vlny cívky L18, L18' s doladovacím kondensátorem C16 a pro dlouhé vlny cívky L18" s doladovacím kondensátorem C59. Cívky L18, L18', L18" jsou umístěny na ferritové tyče, takže působí jako anténa s ostré vyjádřeným směrovým účinkem. Z prvého laděného obvodu se dostává přijímaný signál přes přepínač P1 (dotyky 2–3) a oddělovací kondensátor C13 na řídicí mřížku heptodové části elektronky E2, pracující jako směšovač přijímaných signálů se signály oscilátoru.

Oscilátor

Doplňkový signál třetí mřížce heptody směšovače dodává jeho triodovou část, která pracuje jako oscilátor laděný kondensátorem C21 (mechanicky spojený s ladícím kondensátorem vstupních obvodů). Laděné okruhy oscilátoru, vázané s mřížkou triody oscilátoru kondensátorem C32 doplňují; pro středovlnný rozsah cívka L17 se souběhovým kondensátorem C26, pro dlouhovlnný rozsah cívka L17" se souběhovou kapacitou tvořenou kondensátory C24, C26 a paralelním kondensátorem C23. Pro oba rozsahy je společný doladovací kondensátor C25.

Vazba laděných okruhů s anodou triody oscilátoru je uskutečněna členem C26, R10.

Jednotlivé okruhy se řadí do obvodů, případně spojují dokrátkou tlačítkovými přepínači P1, P2.

Přijímač 427A-2**Vstup**

Signály z anténní zdírky se dostávají opět přes ochranný kondenzátor C1 a odlaďovač mezifrekvenčního signálu C3, 10 na vazební vinutí cívky L14, a indukci na laděný okruh pro krátké vlny z členů L15, C24, C20. Kondensátor C74 zapojený mezi vinutí L14, L15 upravuje vhodně činitel vazby pro vyšší kmitočty.

Je-li přijímač přepnut na rozsah středních vln, je vazební cívka L14 spojena nakrátko (přepínač P2 dotyky 11—12), signál je převáděn kapacitní proudovou vazbou (člen C22, R36) na vstupní okruh středních vln. Okruh laděný opět kondenzátorem C20 tvoří cívky L16, L16', dodávací kondensátor C16 a vazební člen. Cívky okruhu jsou uloženy na ferritové tyče k dosažení směrového účinku a potlačení vertikálních složek rušivých signálů.

Okruhy jsou vázány přes přepínače P1, P2 a oddělovací kondensátor C13 s řídící mřížkou heptodové části elektronky E2.

Oscilátor

Oscilátor, vytvářející doplňkový signál, je plynule laděný kondenzátorem C21. Pro krátké vlny doplňuje laděný okruh cívka L12 indukcí vazanou vinutím L11 s anodou oscilátoru; pro střední vlny cívka L13 se souběžným kondensátorem C26, který společně s odporem R10 tvoří vazební člen s anodovým obvodem oscilátoru.

Pro oba vlnové rozsahy je společný dodávací kondensátor C25. Oba laděné okruhy jsou vázány s řídící mřížkou triody oscilátoru přes oddělovací kondensátor C32, přepínač P1 a tlumicí odporník R42. Jednotlivé okruhy se opět řadí do obvodů, případně spojují nakrátko tlačítkovými přepínači.

Přijímače 427A a 427-2**Mezifrekvenční zesilovač**

Prvý mezifrekvenční pásmový filtr 468 kHz tvoří okruhy L21, C28 a L22, C33. Na primární okruh filtru se přivádí mezifrekvenční signál z anodového obvodu směšovače přes mf okruh kmitočtově modulovaných signálů, který je u provedení 427A-2 spojen nakrátko (P1' dotyky 5—6). Ze sekundárního obvodu filtru se převádí signál přes přepínač P1' (dotyky 8—9) na řídící mřížku elektronky E3, která pracuje jako řízený mezifrekvenční zesilovač. Druhý mf filtr, jehož vstupní obvod je zařazen v sérii s primárním obvodem poměrového detektoru, je tvořen okruhy L25, C43 a L26, C45 a váže anodu mf zesilovače s demodulační diodou.

Demodulace

Amplitudově modulované signály jsou usměřovány diodou elektronky E4 a zbabovány vf složek kondensátorem C38. Z pracovního odporu R18 je signál veden přes odpory R21, přepínač P1' (dotyky 11—12), P3 (dotyky 5—6), tlumicí odporník R34 a oddělovací kondensátor C41 na regulátor hlasitosti R23.

Samočinné vyrovnávání citlivosti

Napětí, úměrné velikosti přijímaných signálů k samočinnému vyrovnávání citlivosti, se odebírá z pracovního odporu demodulační diody a zavádí se přes odpor R21 a filtr, tvořený odporem R15 a kondensátorem C56, jednak přes cívku L22 na řídící mřížku elektronky mf zesilovače E3, jednak přes odpor R8 na řídící mřížku heptodové části směšovací elektronky E2.

Obvod samočinného vyrovnávání citlivosti je při příjmu frekvenčně modulovaných signálů odpojen přepínačem P1 (dotyky 4—5) a P1' (dotyky 7—8).

02.03 NÍZKOFREKVĚNČNÍ ČÁST A NAPÁJEČ**Nf zesilovač**

Napětí z běžeče regulátoru hlasitosti R23 se dostává přes oddělovací kondensátor C42 na mřížku elektronky E4, která pracuje jako první stupeň nf zesilovače. Z pracovní impedance (zapojené do anodového obvodu elektronky přes odporník R25), tvořené odporem R27, se zavádí zesílené napětí přes oddělovací kondensátor C46 a tlumicí odporník R30 na řídící mřížku elektronky koncového stupně. Výkonově zesílený mf signál se z jejího anodového obvodu dostává přes přizpůsobovací transformátor L28, L29 na reproduktory.

Úprava reprodukce

- K odstranění nežádoucích vysokých kmitočtů je primární vinutí L28 výstupního transformátoru překlenuto kondensátem C51.
- K zmenšení harmonického zkreslení a k úpravě kmitočtové charakteristiky se zavádí část nf napětí ze sekundárního vinutí L29 výstupního transformátoru z kmitočtové závislého děliče v protifázě do mřížkového obvodu elektronky E4, pomocí R24. Kmitočtově závislý dělič tvoří jednak do série zapojené členy C58, R35, C50, jednak paralelní větev tvořená odpory R33 a R24.
- K řízení průběhu kmitočtové charakteristiky je zařazena samostatně ovladatelná tónová clona, tvořená potenciometrem R20 a kondensátorem C57 v sérii, zařazena souběžně k obvodu regulátoru hlasitosti. Zmenšováním odporu R20 se zmenšuje impedance obvodu pro vysoké kmitočty, které jsou tím zezlabovány.

Optický indikátor vyladění

Elektronkový indikátor vyladění dostává záporné řídící napětí z obvodu demodulátoru. Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů přes odporník R38, při příjmu amplitudově modulovaných signálů přes odporník R39, se tímto napětím nabije kondensátor C55 zapojený na obvod řídící mřížky indikátoru. Velikost náboje kondensátoru určuje pak velikost proudu v anodovém obvodu indikátoru, který vyvolává úměrný úbytek napětí na odporník R37. Vzniklý rozdíl napětí mezi vychylovací destičkou, spojenou s anodou, a přímo zapojeným stínítkem indikátoru vyvolává úměrný stínící účinek. Je-li náboj kondensátoru největší (nejmenší rozdíl

napětí mezi stínítkem a vychylovací destičkou), je stínící účinek nejmenší a na stínítku vznikají největší zelené zářící plochy.

Přípojky pro gramofonovou přenosku, magnetofon a další reproduktor

Přípojka pro gramofonovou přenosku a magnetofon se zapíná přepínačem P3 (dotyky 4—5) paralelně k regulátoru hlasitosti přes tlumicí odporník R34 a oddělovací kondensátor C41. Současně se týmž přepínačem (dotyky 8—9) přeruší přívod anodového napětí pro indikátor vyladění a kladné elektrody elektronky E3. Vývody pro vnější reproduktor (impedance 4Ω) jsou připojeny na sekundární vinutí L29 výstupního transformátoru.

Sítová část s usměřňovačem

Potřebná provozní napětí dodává transformátor, napojený ze sítě přes dvoupólový spínač P4 (dotyky 2—4, 7—9), volič napětí P5 a tepelnou pojistku PO1.

Anodové napětí se získává usměrněním střídavého napětí z vinutí L33 sítového transformátoru selénovým usměřňovačem v Graetzově zapojení. Vinutí L34 dodává potřebné napětí pro žhavení elektronky i pro osvětlovací žárovku Z1. Žhavicí napětí pro elektronku E1 se přivádí přes oprošťovací filtr z členů L9, C61. Kondensátor C54, zapojený mezi žhavicí vlátko elektronky E4 a kostru, zabraňuje přenosu vf napětí žhavicím rozvodem.

Usměrněné anodové napětí je vyhlažováno filtrem tvořeným elektrolytickými kondensátory C53, C52 a odporem R32. Z prvého elektrolytu C53 se napájí anoda koncové elektronky. Ostatní obvody jsou napájeny z druhého elektrolytu filtru, po případě přes další filtry z členů R28—C44, R16—C36+C35, R14—C35, R12—C29+C34, R11—C34, R10—C26, R5—C19; C72; R3—C10 a příslušné pracovní impedance.

Při vypnutí přijímače přeruší se přívod anodového proudu pro elektronky (E1) E2, E3, E6 (přepínač P4; dotyky 11—12), aby se zamezilo dozívání modulace z rozsahu středních vln při vybavení tlačítka P2 nebo P3.


Potřebné mřížkové předpětí pro elektronku E4 vzniká úbytkem mřížkového proudu na odporníku R26, pro elektronku E5 spádem katodového proudu na odporníku R31, překlenutém elektrolytickým kondensátorem C47. Elektronky E2 a E3 dostávají mřížkové předpětí z obvodu samočinného řízení citlivosti.

Kdy je nutno přijímač sladovat

1. Po výměně cívek nebo kondensátorů v mezifrekvenční nebo vysokofrekvenční části přijímače.
2. Nedostačuje-li citlivost nebo selektivnost přijímače nebo ne-souhlasí-li cejchování ladící stupnice na některém vlnovém rozsahu po mechanickém seřízení náhonu.
- Přijímač není nutno vždy vyvažovat celý, zpravidla stačí sl. dít rozladěnou část.

Pomůcky k sladování

1. Zkušební vysílač (případně vysílače dva) s rozsahem 0,15 až 80 MHz. Rozsah 0,15 až 30 MHz s vypínačovou amplitudovou, rozsah 8 až 80 MHz s vypínačovou kmitočtovou modulací. (Rozsah 30 až 80 MHz nemusí být pro sladování modulovatelný).
2. Umělá universální anténa pro kmitočtový rozsah 0,15 až 30 MHz.



Obr. 2. Symetrisační člen

03.01 ČÁST PRO PŘÍJEM AMPLITUDOVAVĚ MODULOVANÝCH SIGNÁLŮ

03.11 SLAĐOVÁNÍ MF ZESILOVAČE

- Měříč výstupního výkonu zapojte na přívody k reproduktoru*, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, tónovou člonu na nejširší kmitočtový rozsah, přijímač uzemněte.
- Stisknutím tlačítka označeného na ladící stupnici „SV“ zapněte přijímač na středovlnný rozsah a otočný kondensátor naříďte ladícím knoflíkem na nejmenší kapacitu.
- Signál 468 kHz (modulovaný 400 Hz na 30 %) přiveďte ze zkušebního vysílače na řídící mřížku heptodové části elektronky E2 (ECH81) přes kondensátor 30 000 pF.
- Souběžně k primárnímu obvodu druhého mezifrekvenčního transformátoru L25, C43 připojte tlumicí odpor 10 000 Ω^{**} .
- Otačením jádra cívky L26 isolačním šroubovákem (přístupním otvorem pod šasi) naříďte největší výchylku výstupního měříče. Přitom udržujte výchylku velikosti výstupního napětí pod hodnotou 50 mW.
- Tlumicí odpor odpojte od cívky L25 a zapojte jej souběžně sekundárnímu obvodu druhého mf transformátoru L26, C45.
- Otačením jádra cívky L25 (přístupním horním otvorem krytu) naříďte největší výchylku výstupního měříče. Přitom opět udržujte výchylku velikosti výstupního napětí pod hodnotou 50 mW.
- Tlumicí odpor 10 000 Ω odpojte od cívky L26 a připojte jej souběžně k primárnímu obvodu prvého mf transformátoru L21, C28.
- Otačením jádra cívky L22 (přístupním otvorem pod šasi) isolačním šroubovákem naříďte největší výchylku výstupního měříče. Přitom udržujte výchylku velikosti výstupního napětí pod hodnotou 50 mW.
- Tlumicí odpor 10 000 Ω odpojte od cívky L21 a zapojte jej souběžně k sekundárnímu obvodu prvého mf transformátoru L22, C33.
- Otačením jádra cívky L21 (přístupním horním otvorem krytu) naříďte největší výchylku výstupního měříče. Přitom opět udržujte výchylku velikosti výstupního napětí pod hodnotou 50 mW.

* Používejte-li k indikaci výstupního napětí střídavého voltmetru, zapojte jej na zdiříky pro připojení dalšího reproduktoru. Nechcete-li být však při vyvažování rušení zvukem reproduktoru, zapojte místo něho náhradní zátěž – bezindukční odpor 4 Ω .

**) Pro připojení tlumicích odporů doporučuje se přiletovat na příslušné vývody mf transformátorů (zespodu na desku s plošnými spoji) cca 20 mm holého pocínovaného drátu 0,8 mm.

3. Symetrisační člen podle obr. 2

4. Měříč výstupního výkonu (vstupní impedance 4 Ω), případně vhodný střídavý voltmetr a jako náhradní zátěž bezindukční odpor 4 Ω /5 W.
5. Elektronkový nebo jiný stejnosměrný voltmetr s vnitřním odporem nejméně 10 000 Ω/V s rozsahem 1,5 a 10 V.
6. Elektronkový stejnosměrný voltmetr s nulou uprostřed o rozsahu 1,5 V (že též použít voltmetru uvedeného pod bodem 5 opatřeného přepínačem polarity.)
7. Elektronkový nízkofrekvenční voltmetr s rozsahem od 3 mV do 30 V.
8. Sladovací šroubovák a klíč z izolační hmoty k ovládání železových jader cívek a nastavování dodávacích kondensátorů.
9. Bezindukční kondensátory 30 000 pF, 2 500 pF a kovový kroužek šířky 1 cm k navléknutí na baňku elektronky ECC85.
10. Bezindukční odpor 10 100 Ω a dva shodné odpory 22 000 $\Omega \pm 1\%$, 0,25 W.
11. Zajišťovací hmoty (tvrdou k zajišťování dodávacích kondensátorů měkkou k zajišťování jader cívek) a zajišťovací barvu k zakapání šroubů jder a cívek kvk jednotky.

Příprava k sladování

Před sladováním musí být přijímač mechanicky i elektricky seřízen a osazen elektronkami, s kterými bude užíván. Pinsetou odstraníme z dodávacích jader a dodávacích kondensátorů zajišťovací hmotu. Umístění jednotlivých sladovacích prvků je zakresleno v obr. 3. a 4. Sasi přístroje je nutno vyjmout ze skříně jen při sladování na rozsahu kvk, jinak stačí odejmout zadní stěnu a spodní kryt. Přijímač se má vyvažovat teprve tehdy, je-li dostatečně vyhřát, tj. asi po půlhodinovém provozu.

- I) Postup uvedený pod c) až k) několikrát opakujte, až bude sladění přesné tj. dokud bude stoupat výchylka výstupního měříče. Pak zajistěte jádra cívek proti rozladění měkkou zajišťovací hmotou a pomocně přístroje odpojte.

03.12 SLAĐOVÁNÍ MEZIFREKVENČNÍHO ODLAĐOVAČE

- a) Měříč výstupního výkonu připojte na přívody k reproduktoru, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, tónovou člonu na nejširší kmitočtový rozsah, přijímač uzemněte.
- b) Stisknutím tlačítka označeného na ladící stupnici „SV“ přepněte přijímač na středovlnný rozsah a stupnicový ukazatel naříďte ladícím knoflíkem na značku stupnice 550 kHz.
- c) Silnější modulovaný signál 468 kHz přiveďte ze zkušebního vysílače přes normální umělou anténu na antenní zdířku sladovaného přijímače.
- d) Železové jádro cívky L10 naříďte sladovacím šroubovákem na nejmenší výchylku měřiče výstupu.
- e) Po přesném nastavení zajistěte jádro kapkou zajišťovací hmoty a pak pomocné přístroje odpojte.



03.13 SLAĐOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH OBVODŮ

Všeobecné pokyny

1. Oscilátor kmitá na všech rozsazích kmitočtem vyšším o mezipřekvenci, než má přijímaný signál.
2. Před sladováním seřidejte stupnicový ukazatel tak, aby se kryl, je-li nastaven ladící kondensátor na největší kapacitu (tj. kryjí-li se právě desky jeho statoru a rotoru) s trojúhelníkovou značkou na konci stupnice označené „SV“.
3. Mřížkový proud oscilátoru (měřený mezi studeným koncem odporu R9 a katodou elektronky ECH81) se má pohybovat v rozmezí 200 až 500 μA a nemá klesnout při jakémkoliv nastavení pod 100 μA .
4. Pořadí sladovacího postupu musí být dodrženo tak, jako je v rozpisu uvedeno: provedení 427A rozsah středních a dlouhých vln, u 427A-2 rozsah středních a pak krátkých vln.
5. Při sladování dodržujte velikost výstupního signálu takovou, aby měříč výstupního výkonu ukazoval nejvíce 50 mW.
6. Je výhodné provést sladění rozsahů středních a dlouhých vln v prostoru elektromagnetický stíněném, neboť příjem rušivých signálů ferritovou anténu může zkreslit výsledky měření.
7. Následující popis sladění vstupních a oscilátorových obvodů je uveden odděleně pro provedení 427A a 427A-2.

Přijímač 427A**Sladování obvodů oscilátoru a vstupu**

- Měřič výstupního výkonu připojte na přívody k reproduktoru, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, tónovou clonu na nejširší kmitočtový rozsah, přijímač uzemněte.
- Stisknutím tlačítka označeného na ladící stupni „SV“ zapněte přijímač na rozsah středních vln a stupnicový ukazatel naříďte ladícím knoflíkem na značku ladící stupnice 550 kHz.
- Ze zkušebního vysílače přivedete na vstupní zdírky přijímače přes normální umělou anténu signál 550 kHz (modulovaný 400 Hz, 30 %) a sladovacím šroubovákem naříďte jádrem cívky L17 největší výchylku výstupního měřiče. Poté posouvajte cívku L18 po ferritové tyči tak, až dosáhnete opět největší výchylky. Posouvání nutno provádět isolačním nástrojem.
- Stupnicový ukazatel naříďte ladícím knoflíkem na sladovací značku 1500 kHz, rovněž zkušební vysílač přelaďte na 1500 kHz.
- Sladovacím klíčem naříďte doladovacím kondensátorem C25, poté C16 největší výchylku měřiče výstupu.
- Postup uvedený v bodech b) — e) opakujte tak dlouho, dokud není velikost výchylek výstupního měřiče v obou sladovaných bodech největší.





Obr. 3. Sladovací prvky přijímače 427A shora a zezpodu

- Stisknutím tlačítka označeného na ladící stupni „DV“ přepněte přijímač na rozsah dloných vln a stupnicový ukazatel naříďte ladícím knoflíkem na značku stupnice 156 kHz.
- Zkušební vysílač naladte na 156 kHz a poté sladovacím šroubovákem naříďte jádrem cívky L17' (přístupný horním otvorem v krytu) největší výchylku měřiče výstupu.
- Cívku vstupního obvodu L18'' naříďte posuváním po ferritové tyči.
- Stupnicový ukazatel naříďte rovněž na největší výchylku výstupního měřiče na sladovací bod 360 kHz a zkušební vysílač přelaďte na týž kmitočet.
- Maximální výchylku měřiče výstupu nastavte doladovacím kondensátorem C59.
- Postup uvedený v bodech g) — k) opět opakujte, až dosáhnete největší výchylku měřiče výstupu. Poté odpojte pomocné přístroje a zajistěte nastavení jader cívek i doladovacích kondenzátorů kapkami zajišťovací hmoty.

Přijímač 427A-2**Sladování obvodů oscilátoru a vstupu**

- Měřič výstupního výkonu připojte na přívody k reproduktoru, regulátor hlasitosti naříďte na maximum, tónovou clonu na největší kmitočtový rozsah a přijímač uzemněte.
- Stisknutím tlačítka označeného na ladící stupni „SV“ přepněte přijímač na rozsah středních vln a nastavte stupnicový ukazatel ladícím knoflíkem na značku ladící stupnice na 550 kHz.
- Ze zkušebního vysílače přivedete na vstupní zdírky přijímače přes normální umělou anténu signál 550 kHz (modulovaný 400 Hz, 30 %) a sladovacím šroubovákem naříďte jádrem cívky L13 největší výchylku měřiče výstupu. Poté posouváním cívky L16' po ferritové tyči nastavte opět největší výchylku. Posuvání provedete isolačním nástrojem.
- Stupnicový ukazatel ladícím knoflíkem naříďte a zkušební vysílač naladte na 1500 kHz.
- Sladovacím klíčem nastavte největší výchylku měřiče výstupu nejprve otáčením doladovacího kondensátoru C25 a pak i doladovacího kondensátoru C16.
- Postup uvedený v bodech b) — e) opakujte tak dlouho, až dosáhnete největší výchylky měřiče výstupu v obou sladovaných bodech.




Obr. 4. Sladovací prvky přijímače 427A-2 shora a zezpodu

- Stisknutím tlačítka označeného „KV“ přepněte přijímač na rozsah krátkých vln a stupnicový ukazatel naříďte ladícím knoflíkem na značku stupnice 6,4 MHz.
- Zkušební vysílač naladte na 6,4 MHz a poté sladovacím šroubovákem natočte jádro cívky L12 na největší výchylku měřiče výstupu. Správná je výchylka měřiče s méně zašroubovaným jádrem.
- Na témež kmitočtu nastavte jádrem cívky L15 (přístupném horním otvorem v krytu) největší výchylku měřiče výstupu.
- Přelaďte zkušební vysílač na 17 MHz a naříďte stupnicový ukazatel na značku odpovídající stejnemu kmitočtu na stupni krátkovlnného rozsahu.
- Doladovacím kondensátorem C24 nastavte největší výchylku měřiče výstupu.
- Postup uvedený v bodech g) — k) opakujte, abyste dosáhli největších výchylek a dokonalého souhlasu ukazatele se značkami na stupni pro příslušné kmitočty.
- Po sladění odpojte měřicí přístroje a jádra cívek a doladovací kondenzátory zajistěte proti uvolnění kapkami zajišťovací hmoty.

03.02 ČÁST PRO PŘÍJEM KMITOČTOVÉ MODULOVANÝCH SIGNÁLŮ

03.21 SLAĐOVÁNÍ POMĚROVÉHO DETEKTORU

- Stisknutím tlačítka označeného na ladící stupnici „VKV“ přepněte přijímač na rozsah velmi krátkých vln a přijímač uzemněte.
- Mezi měřicí bod MB1 (viz obr. 3, 4 a 5) a kostru přijímače zapojte stejnosměrný elektronkový voltmetr EV1 (nebo jiný stejnosměrný voltmetr s vnitřním odporem nejméně $10\text{ k}\Omega/\text{V}$ s rozsahem do 10 V , kladným pólem na kostru).
- Ze zkušebního vysílače přivedete na řídící mřížku elektronky E3 (EBF89) přes bezindukční kondenzátor 2500 pF nemodulovaný signál $10,7\text{ MHz}$. Výstupní napětí zkušebního vysílače udržujte během sláđování tak velké, aby výchylka elektronkového voltmetu nepřestoupila hodnotu 5 V .
- Sláđovacím šroubovákem naříďte jádro cívky L24 (přístupné horním otvorem krytu) na největší výchylku elektronkového voltmetu.



Obr. 5. Zapojení měřicích přístrojů při sláđování částí pro příjem velmi krátkých vln

- Elektronkový voltmetr odpojte a mezi měřicím bodem MB1 a kostrou přijímače vytvořte umělý střed odporu $R17$ zapojením dvou shodných odporů $22\text{ k}\Omega$ v sérii. Mezi takto vytvořený umělý střed a měřicí bod přijímače MB2 zapojte stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed EV2 s rozsahem asi $1,5\text{ V}$ (viz obr. 5).
- Vypněte zkušební vysílač a vykompensujte náběhový proud diod tak, aby elektronkový voltmetr ukazoval přesně nulu.
- Zapněte opět zkušební vysílač a sláđovacím šroubovákem naříďte železovým jádrem cívky L23 (přístupným spodním otvorem) přesně nulovou výchylku elektronkového voltmetu.
- Postup uvedený pd b) — g) opakujte nejméně ještě jednou, aby bylo opraveno rozladění vlivem vazby obou obvodů, pak odpojte pomocná zařízení a zajistěte jádra cívek proti rozladění kapkou zajišťovací hmoty.

03.22 SLAĐOVÁNÍ MEZIFREKVENČNÍHO ZESILOVACE

- Přijímač naříďte a elektronkový voltmetr připojte jak uvedeno pod 03.21 odst. a) až b).
- Ze zkušebního vysílače přivedete na řídící mřížku elektronky E2 (ECH81) přes bezindukční kondenzátor 2 500 pF nemodulovaný signál $10,7\text{ MHz}$. Výstupní napětí zkušebního vysílače udržujte během sláđování tak veliké, aby výchylka elektronkového voltmetu nepřestoupila hodnotu 5 V .
- Paralelně k cívce L20 připojte tlumicí odpor $2\text{ k}\Omega$ a pomocí sláđovacího šroubováku naříďte otáčením jádra cívky L19 (přístupného horním otvorem) největší výchylku elektronkového voltmetu.
- Tlumicí odpor $2\text{ k}\Omega$ odpojte od cívky L20, zapojte jej souběžně k cívce L19 a s pomocí sláđovacího šroubováku naříďte otáčením jádra cívky L20 (přístupné spodním otvorem krytu) největší výchylku elektronkového voltmetu.
- Postup uvedený pod c) a d) opakujte nejméně ještě jednou a pak zkušební vysílač odpojte.
- Na baňku elektronky E1 (ECC85) navlékněte kovový kroužek (šířka 1 cm) a přivedete na něj ze zkušebního vysílače nemodulovaný signál $10,7\text{ MHz}$.
- S pomocí sláđovacího šroubováku naříďte nejdříve jádrem cívky L7 (přístupným spodním otvorem), pak jádrem cívky L8 (přístupné horním otvorem krytu) největší výchylku elektronkového voltmetu.

- Sláđování mf obvodů jádry cívek L7, L8 opakujte ještě jednou jak uvedeno pod f).
- Po sláđení odpojte pomocná zařízení a zajistěte jádra cívek mf obvodů proti rozladění kapkami zajišťovací hmoty.

03.23 SLAĐOVÁNÍ VSTUPNÍCH A OSCILÁTOROVÝCH OBVODŮ

- Stisknutím tlačítka označeného „VKV“ přepněte přijímač na rozsah velmi krátkých vln a naříďte malý stupnicový ukazatel, tak, aby se v pravé krajní poloze ladění kryl s pravým koncem stupnice velmi krátkých vln (proti značce).
- Mezi měřicí bod MB1 (viz obr. 3. nebo 4.) a kostru přijímače zapojte stejnosměrný elektronkový voltmetr EV1 (nebo jiný stejnosměrný voltmetr s vnitřním odporem nejméně $10\text{ k}\Omega/\text{V}$ s rozsahem do 10 V , kladným pólem na kostru).
- Zkušební vysílač s rozsahem velmi krátkých vln připojte přes symetrisační člen (viz obr. 2) na zdířky přijímače pro dipolovou anténu.
- Postup uvedený pod e) až i) se provádí jen, není-li vstupní jednotka velmi krátkých vln předlážena (doladovací kondenzátory C8 a C17 i šrouby ovládající jádra cívek L4, L6 přibližně ve střední poloze), jinak pokračujte až podle odstavce i).
- Naříďte zkušební vysílač na modulovaný signál $65,5\text{ MHz}$ a stupnicový ukazatel nastavte ladícím knoflíkem přijímače do pravé krajní polohy (ladící jádra vysunutá z cívek).
- Otáčením šroubu ovládajícího polohu jádra cívky L6, L6' oscilátorového obvodu naříďte největší výchylku elektronkového voltmetu.
- Zkušební vysílač přelaďte na nemodulovaný signál $73,5\text{ MHz}$ a stupnicový ukazatel nastavte ladícím knoflíkem do levé krajní polohy (ladící jádra zasunuta do cívek).
- Vhodným šroubovákem naříďte doladovací kondenzátor oscilátorového obvodu C17 na největší výchylku elektronkového voltmetu.
- Postup uvedený pod e) až h) opakujte nejméně ještě jednou, aby byly přesně zajištěny hraniční kmitočty rozsahu velmi krátkých vln.
- Zkušební vysílač naříďte na $66,78\text{ MHz}$ a stupnicový ukazatel naříďte ladícím knoflíkem přijímače na sláđovací znaménko (trojúhelník) v prvé části stupnice velmi krátkých vln.
- Natáčením šroubu ovládajícího polohu jádra cívky L6 opravte ladění oscilátorového obvodu a pak otáčením šroubu ovládajícího polohu jádra cívky L4 vstupního obvodu nalaďte za současného kývavého natáčení ladícím knoflíkem v okolí sláđovaného bodu, největší výchylku elektronkového voltmetu.
- Zkušební vysílač přelaďte na $72,38\text{ MHz}$ a stupnicový ukazatel naříďte na sláđovací znaménko (trojúhelník) na levé straně stupnice velmi krátkých vln.
- Vhodným šroubovákem opravte nalaďení doladovacího kondenzátoru C17 oscilátorového obvodu a pak doladovacím kondenzátorem C8 vstupního obvodu nalaďte za současného kývavého natáčení ladícím knoflíkem v okolí sláđovaného bodu, největší výchylku elektronkového voltmetu.
- Postup uvedený pod j) až m) opakujte pečlivě ještě jednou, pak odpojte pomocné přístroje a zajistěte ovládací šrouby jáder cívek i doladovací kondenzátory kapkami zajišťovací hmoty. Po vyvážení není přípustno měnit polohu spojů, nebojenotlivých částí obvodů, jinak se poruší správné sláđení a zmenší se podstatně citlivost přijímače.

03.24 KONTROLA CITLIVOSTI ČÁSTI PRO PŘÍJEM VELMI KRÁTKÝCH VLN

- Měříci výstupního výkonu (impedance 4Ω) připojte na přívody k reproduktoru přijímače (reproduktor odpojen).
- Regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, tónovou clonu na největší výšky, přijímač uzemněte.
- Zkušební vysílač s rozsahem velmi krátkých vln připojte přes symetrisační člen ($240\text{ }\Omega$) na zdířky pro dipolovou anténu a přijímač zapněte stisknutím tlačítka označeného na stupnici „VKV“ na rozsah velmi krátkých vln.
- Přivedte postupně ze zkušebního vysílače signály o kmitočtech $66,78\text{ MHz}$, $69,50\text{ MHz}$, $72,38\text{ MHz}$ kmitočtově modulované 400 Hz (zdvih $22,5\text{ kHz}$) a nalaďte na ně přijímač.
- Po nalaďení na jednotlivé kmitočty vypněte nejprve modulaci a nastavte regulátor hlasitosti tak, aby výstupní výkon způsobený šumem přijímače byl menší než $0,125\text{ mW}$ (-26 dB).
- Citlivost přijímače je normální, když po zapnutí modulace není zapotřebí k dosažení výstupního výkonu 50 mW ($17\text{ dB}/\text{mW}$) většího napětí na vstupních zdířkách přijímače než $8\text{ }\mu\text{V}$. Poněvadž zeslabení symetrisačního člena činí $1,85$, ukazuje dělič zkušebního vysílače $1,85 \times$ vyšší napětí.

04 OPRAVA A VÝMĚNA SOUČÁSTÍ

Pozor! Většinu běžných oprav lze provést bez demontáže přístroje po odnětí zadní stěny a spodního krytu ze skříně. Vyjímejte proto šasi přijímače ze skříně jen u těch oprav, kde je to výslově uvedeno.

Všeobecně

V přijímači je použito plošných spojů (laminátová deska s přilepenou měděnou fólií), proto postupujte při opravách, zejména při pájení velmi opatrně. Fólie smí být vystavena nejvyšší teplotě 250 °C a to po dobu nejdéle 5 vteřin. Je výhodné používat páječky s větší tepelnou kapacitou; tím docílíte rychlého prohřátí pájecího místa, aniž překročíte přípustné zahřátí fólie.



Obr. 6. Způsob výměny drobných částí na desce s plošnými spoji

Vyhnete se proto pokud možno pájení na fólii. Má-li vadná součástka (odpor, kondensátor) dosti dlouhé přívody, ustříhněte je u vlastní součástky tak, aby nad montážní deskou vyčníval kus drátu. Na koncích zkrácených přívodů nahradního dílu udělejte očka s malým průměrem, která navlékněte a připájejte na vyčnívající konec přívodu staré součástky (viz obr. 6.). Při výměně mf transformátorů a objímek elektronického nutno zahřívat postupně všechny pájecí body za současného vysouvání součástí z desky. Před nasunutím vývodu nové součástky do otvoru fólie doporučujeme udělat otvor do zbytků cínu na fólii tak, aby vývod prošel otvorem volně bez tlaku na okraje fólie. Dojde-li přesto k odlepání fólie, je nutné ji znova k laminátu přilepit lepidlem Epoxy 1200. Při výměně styroflexových kondensátorů je třeba jejich vývody tepelně odlehčit (stisknutím plochými kleštěmi apod.).

04.01 VYJMUTÍ ŠASI ZE SKŘÍNĚ

- Po uvolnění dvou šroubů M4 odejměte zadní stěnu vysunutím šikmo dolů.
- Odpájete spoj k stínici fólii spodního krytu na zadní straně šasi, odstraněte šňůrkou s plombou.
- Odpájete dva přívody do výstupního transformátoru na oválném reproduktoru.
- Odšroubujte 4 šrouby M4 s gumovými podložkami zespodu skříně (upevňující šasi ke dnu) a šasi opatrně ze skříně vysuňte.

2



- Při montáži přístroje do skříně uložte šasi na gumové pásky; upevňovací šrouby, opatřené rovněž gumovými podložkami, dotáhněte však jen tolik, aby šasi bylo pružně uloženo.

04.02 VÝMĚNA LADICÍ STUPNICE

- Vyjměte šasi ze skříně.
- Po uvolnění šroubů odejměte všechny ovládací knoflíky s hřidelům procházejícími stupnicí.
- Povolte po jednom šroubu na obou držácích stupnice (opatrně, neboť levým šroubem je přichycován současně držák indikátoru vyladění) a sklo odejměte.
- Při montáži nové stupnice vložte opět mezi držák a sklo nahore i dole pásky gumy a mezi stupnicí a ovládací knoflíky plstěné podložky. Kontrolujte souhlas stupnicových ukazatelů podle odst. 04.04.

04.03 VÝMĚNA STÍNÍTKA STUPNICE

- Sejměte ladicí stupnice podle předcházejícího odstavce.
- Vysuňte gumovou průchodku s osvětlovačem žárovkou z držáku na stínítce a vyšroubujte 2 šrouby M3 v dolních rozích stínítka.
- Stínítko nejprve nadzdvihněte nad ukazatel VKV a pak je opatrně vyvlečněte zpod náhonu běžných rozsahů.

04.04 SEŘÍZENÍ STUPNICOVÝCH UKAZATELŮ


- Přijímač není nutno vyjmímat ze skříně, stačí odejmout zadní stěnu a spodní kryt.
- Dlouhý stupnicový ukazatel (přístupný prostorem nad šasi) posuňte po uvolnění zakapávací barvy na lanku tak, aby se kryl se značkou v pravém konci rozsahu označeného „SV“, když je ladící kondensátor úplně uzavřený.
- Krátký stupnicový ukazatel, přístupný prostorem pod šasi, posuňte podobně na značku nad číslicí 100 rozsahu označeného „VKV“, když je ladění tohoto rozsahu vytvořeno zcela doprava. Není-li možno dosáhnout správné polohy uzazatele posouváním na lanku, uvolněte šroub v bubnu náhonu (přístupný prostorem mezi skříní a v kv dílem zezadu), naříďte jeho správnou polohu laděním a pak šroub v bubnu opatrně opět dozahňte.
- Při správné funkci se velký stupnicový ukazatel opírá plstěným kroužkem o ladící stupnici, malý ukazatel o spodní hranu stínítka.

04.05 MOTOUZY NÁHONU

- Náhon pro ladící kondensátor tvoří hedvábný motouz 0,8 mm silný, opatřený na obou koncích očky o Ø 5 mm. Vzdálenost mezi oběma očky je 920 mm.
- Náhon pro VKV díl tvoří motouz stejného druhu; vzdálenost mezi očky je 1090 mm.

04.05.1 VÝMĚNA NÁHONOVÉHO MOTOUZU PRO LADICÍ KONDENSÁTOR

- Přijímač vyjměte ze skříně (podle odst. 04.01) a zkontrolujte ozubený převod ladícího kondensátoru. Naříďte ladící kondensátor na největší kapacitu a při dalším popisu sledujte obr. 7.
- Jedno očko zaklesněte za šroubek upevňující kryt jednotky VKV vlevo nahore. Motouz vedete přes kladku „1“ na ladící hřidel „A“, 1x jej oviňte ve smyslu otáčení hodinových ručiček, dále shora na náhonový buben ladícího kondensátoru, kde jej navíjte 3x proti smyslu otáčení hodinových ručiček. Poté spodem přes kladku „2“ k začátku motouzu. Obě očka spojte napínací pružinou „P“.



Obr. 7. Uspořádání náhonu pro běžné rozsahy

- Posuňte motouz na náhonovém bubnu tak, abyste dodrželi vzdálenost 80 mm mezi pravým očkem motouzu a středem kladky „1“ při zavřeném ladícím kondensátoru.
- Stupnicový ukazatel upevněte na motouz náhonu ovinutím motouzu 1x kolem kratšího ramene ukazatele. Polohu ukazatele seřídte podle odst. 04.04.


04.05.2 VÝMĚNA NÁHONOVÉHO MOTOUZU PRO VKV

- Při vyjmutém přijímači ze skříně natočte ladění VKV díl zcela doprava. Přitom je zářez na obvodu náhonového bubnu šikmo vzhůdu. Postup je popsán podle obr. 8.
- Jedno z oček motouzu zaklesněte za výstupek nosníku kladky „7“ a motouz vedete spodem na náhonový buben, kde jej 2½ x oviňte. Motouz vedete spodem přes kladku „3“, rovněž spodem na ladící hřidel „B“, kde jej 1x oviňte, pak pod vodicími výstupy „4“ a „5“ horem přes kladku „6“ a zpět k začátku motouzu.

- c) Obě očka spojte napínací pružinou „Q“.
- d) Motouz posuňte na bubnu tak, aby jeho pravý konec byl vzdálen cca 30 mm od středu kladky „7“ při ladění vkv vytočeném na pravý doraz.
- e) Motouz pak zajistěte proti posunutí zaklesnutím druhého závitu pod výstupek na obvodu náhonového bubnu.
- f) Stupnicový ukazatel upevněte na motouz náhonu ovinutím motouzu 1x kolem kratšího ramene ukazatele. Potom ukazatel seřidte podle odst. 04.04.

04.06 VÝMĚNA LADICÍHO KONDENSÁTORU

- a) Vyjměte šasi ze skříně (odst. 04.01).
- b) Odpájete 3 uzemňovací přívody (2 od vany a 1 od nosníku kondensátoru) a 2 přívody od statorů kondensátoru.
- c) Sesuňte motouz z náhonového bubnu.
- d) Vyšroubujte 2 šrouby M3 (přístupné nad šasi) a vysuňte kondensátor i s nosníkem.
- e) Starý ladicí kondensátor sejměte s nosníkem následovně:
 - odpájete 2 uzemňovací přívody s vany
 - vyšroubujte 3 šrouby M3 přichycující kondensátor k nosníku.
- f) Nový kondensátor přišroubujete zmíněnými 3 šrouby k nosníku tak, aby gumové podložky nebyly úplně stlačeny.





- g) Přišroubujte nosník k šasi 2 šrouby, připájete 2 přívody ke statorům ladicího kondensátoru, 2 uzemňovací přívody na vanu kondensátoru a 1 uzemňovací přívod na nosník.
- h) Upravte motouz náhonu podle odst. 04.05.1 a zkontrolujte seřízení stupnicového ukazatele podle odst. 04.04. Pak opravte sladění v kv obvodů dle odst. 03.13.

04.07 VÝMĚNA VSTUPNÍHO DÍLU PRO VKV

- a) Pro menší opravy stačí odejmout kryt dílu po vyšroubování dvou šroubů M3.
- b) Při výměně celého dílu musí být šasi vyjmuto ze skříně (podle odst. 04.01) a sejmout motouz s náhonovým bubínkem.
- c) Pak odpájete dvouvodič a střední vývod ze vstupní cívky v kv dílu a vyšroubujete 3 šrouby M3 zespodu šasi (lze provést po vyšroubování dvou šroubů M3 nosníku a po malém vysunutí ladicího kondensátoru směrem k přepínači), rovněž 2 přívody z pájecího můstku a stíněný kablík z mezifrekvenčního transformátoru v kv dílu.
- d) Montáž v kv dílu provedte opačným způsobem.

04.08 MOTOUZ S JÁDRY (VIZ OBR. 9)

- Ladění na velmi krátkých vlnách se děje změnou indukčnosti, zasouváním hliníkových jader do cívek a obvodů.
Posuv jader, navlečených na hedvábném motouzu, dlouhém 325 mm (i s očky), je ovládán navíjením a odvíjením motouzu na hřídel ladicího zařízení.




Obr. 9. Uspořádání náhonu ladicích jader v kv části

Vzdálenosti jader upevněných na motouz dutými hliníkovými jádry jsou zřejmě z obr. 9. Jádro označené „A“ (delší jádro) se zasouvá do cívky v kv stupně L4, jádro „B“ do cívky oscilátorového obvodu L6. Při sestavování pohonu jader dbejte, aby pod čely jader (na dutých nýtech) byly navlečeny plstěné podložky, které vedou jádra v dutinách cívek.

04.09 VÝMĚNA MOTOUZU S JÁDRY (VIZ. OBR. 9.)

- a) Vymontujte přijímač ze skříně podle odst. 04.01 a vyjměte část pro vkv podle pokynů uvedených v odst. 04.07.
- b) Bubínek pro ladění části vkv vytočte na pravý doraz.

Obr. 8. Uspořádání náhonu pro velmi krátké vlny



- c) Připravený motouz (s navléknutými jádry) provlékněte shora cívku L4 (jádro „A“), vedte jej spodem kolem řídící kladky na hřídel. Hřídel jedenapůlkrát oviňte a očko na konci motouzu navlékněte na kolík hřídele.
- d) Převodový bubínek vytočte na levý doraz. (Tím navinete právě zachycený motouz o další závit).
- e) Druhou část motouzu s jádrem „B“ provlékněte cívku L6 a vedte kolem řídící kladky spodem na hřídel. Hřídel dvakrát oviňte a očko na konci motouzu navlékněte na kolík hřídele.
- f) Motouz vypněte navléknutím na napínací kladky v horní části v kv dílu.
- g) Po zamontování v kv dílu na šasi navlékněte náhonový motouz na bubínek podle pokynů uvedených v odst. 04.05.2 a část přijímače pro příjem kmitočtově modulovaných signálů vyvažte podle odst. 03.23.

04.10 VÝMĚNA CÍVEK DÍLU PRO VELMI KRÁTKÉ VLNY

Po vyjmouti vstupního dílu v kv podle odst. 04.07 lze vymontovat jednotlivé cívky.

- a) Vstupní cívka L3 je upevněna vmačknutím do výlisku otvoru horní desky. Po odpájení příslušných přívodů lze cívku z výlisku vysunout.
 - b) Cívky laděných obvodů L4, L6 lze vyjmout po vyvleknutí motouzu s jádry, uvolnění dvou šroubů M3 horní stěny a po odpájení přívodů.
- Při montáži nových cívek dbejte, aby jejich přívody nebyly příliš dlouhé a aby cívky byly natočeny ve stejném úhlu jako cívky původní. Před dotažením obou šroubů přihněte horní stěnu tak, aby po dotažení šroubů doléhalo mírným tlakem na obrubu cívek.
- c) Prvý mf transformátor pro velmi krátké vlny (cívky L7, L8) lze snadno vyjmout po sesunutí zajišťovacího péra a odpájení přívodů.

04.11 TLAČÍTKOVÁ SOUPRAVA VLNOVÝCH ROZSAHŮ

Soupravu nutno vyjmout z přístroje obvykle jen tehdy, jde-li o výměnu některé pohyblivé lišty vlnového přepínače.

04.11.01 VÝMĚNA TLAČÍTKOVÉ SOUPRAVY

- a) Po vyjmouti přijímače ze skříně odejměte stupni a stínítko podle pokynů uvedených v odst. 04.01, 04.02 a 04.03.
- b) Odpájete:
 - 5 přívodů z dotykové desky spínače P4
 - 4 (5) přívody z dotykové desky spínače P3 (427A-2)

- 5 (7) přívodů z dotykové desky spínače P2 (427A-2)
 8 (10) přívodů z dotykové desky spínače P1' (427A-2)
 10 přívodů z dotykové desky spínače P1
 c) Vyšroubujte 4 šrouby M3 přístupné z přední strany šasi a soupravu vyjměte směrem dolů. Pozor na motouz náhonu kvd dílu!
 d) Montáž tlačítkové soupravy se provádí opačným postupem.

04.11.02 VÝMĚNA DESEK PŘEPÍNAČE VLNOVÝCH ROZSAHŮ

- a) Vyjměte přijímače ze skříně podle odst. 04.01.
 b) Pevnou destičku lze sesunout s rozehnutých výstupků po jejich sevření kleštěckami (na obou koncích destičky) a odpájení příslušných přívodů.
 c) Poté lze vyjmout také pohyblivou destičku. Je však nutné vyšunout obě tyče přidržující pohyblivé destičky a procházející průběžně na obou stranách přepínače. Tím je umožněn přístup k dotykovým pérům přepínače, která jsou uchycena na pohyblivé destičce.
 d) Montáž se provádí opačným způsobem:
 – zasune se pohyblivá destička do prostoru mezi horní průběžnou tyč a těleso soupravy a na druhém konci se zajistí druhou tyč podle odst. c).
 – do dotykových per a mezi výstupky držáku se vloží pevná destička a výstupky se opět rozehnou
 – připájí se patřičné přívody.
 e) Při výměně destiček kvd tlačítka nebo všech destiček je ovšem nezbytné vyjmout celou tlačítkovou soupravu z přijímače podle pokynů v odst. 04.11.01.

04.11.03 VÝMĚNA ČÁSTÍ MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ PŘEPÍNAČE

- a) Vyjměte tlačítkovou soupravu podle odst. 04.11.01.
 b) Jednotlivé páky a pružiny tlačitek lze nahradit po vysunutí zajišťovací tyče pák.
 c) Klávesy jsou na převodových pákách přilepeny. Po odstranění staré (stáhnutím, případně rozbitím) nasuňte novou klávesu na očištěný a odmaštěný konec páky potřený lepidlem EPOXY 1200.

04.12 VÝMĚNA CÍVEK, DOLAĐOVACÍCH KONDENSÁTORŮ A OBJÍMEK ELEKTRONEK

- Pro výměnu stačí odejmout zadní stěnu, spodní kryt a odpájet příslušné přívody.
 a) Cívky, doladovací kondensátory a objímky elektronek jsou svými vývody po př. vývodem krytu zasunuty do otvorů pertinaxové nosné desky a tam připájeny.
 b) Při výměně roztažte cín na všech vývodech a rychle jej setřete štětcem za současněho tahu za vyměňovanou část.

04.13 VÝMĚNA INDIKÁTORU VYLADĚNÍ

- a) Po sejmoutí zadní stěny lze indikátor vysunout z nosníku směrem nahoru.
 b) Celý nosník lze vyjmout, je-li šasi mimo skříň, vyšroubováním jediného šroubu M3, který zároveň přichycuje držák ladící stupnice.

04.14 VÝMĚNA DESEK SE ZDÍRKAMI

- a) Po sejmoutí zadní stěny, spodního krytu a odpájení přívodů stačí odehnout výlisku šasi. Přihnutí výlisků k nové desce provedeme plochými kleštěmi.
 b) Zásuvka pro magnetofon je upevněna k šasi trubkovými nýty. Při výměně je odvrtejte a novou zásuvku můžete připevnit dvěma šrouby M3x5. Matice zajistěte barvou proti uvolnění.

04.15 VOLIČ NAPĚTÍ

Volič je sevřen dvěma plechy přišroubovanými k síťovému transformátoru.

Při výměně odehněte plechy jen natolik, aby volič se svými výstupky se mohl vyjmout z otvoru držáku, a pak odpájete přívody. Nový volič sevřete v držácích silnějšími plochými kleštěmi. Vše lze provést bez vyjmouti šasi ze skříně.

04.16 SELENOVÝ USMĚRŇOVAČ

Usměrňovač je upevněn nad šasi blízko síťového transformátoru dveřma plochými přichytka tvaru „T“.

Při výměně není nutno šasi ze skříně vyjmout, stačí odpájet přívody a vyuvořat přichytky pod šasi.

Novy usměrňovač upevněte opět natočením delších částí přichytka o 45°.

Dbejte řádného styku usměrňovače s plochou šasi (styčné plochy musí být kovově čisté) z důvodu chlazení.

04.17 VÝMĚNA REGULÁTORU HLASITOSTI A TÓNOVÉ CLONY

- a) Sejměte spodní kryt a po odšroubování příslušných šroubek i knoflíky potenciometru.
 b) Odpájete 4 vývody.
 c) Vhodným klíčem odšroubujte šestihranou matici a potenciometr vysuňte šikmo dozadu.
 d) Nový potenciometr opačným postupem vmontujte na příslušné místo.

04.18 SÍŤOVÝ A VÝSTUPNÍ TRANSFORMÁTOR

- a) Vyjměte přijímače ze skříně podle odst. 04.01 a odpájete příslušné přívody.
 b) Síťový transformátor je připevněn 2 šrouby M4 přístupnými pod šasi. Podobně výstupní transformátor je přichycen 2 šrouby M3 přístupnými pod šasi.
 Po vyšroubování patřičných šroubů vyjměte vadnou součást z přijímače.

04.19 VÝMĚNA ČÁSTÍ FERRITOVÉ ANTÉNY

- a) Odejměte zadní stěnu skříně.
 b) Při výměně cívek odpájete příslušné vývody, zahřátím uvolněte zajišťovací vosk a cívku sesuňte s tyčky.
 c) Při výměně cívek mezi držáky tyčky (cívka L18' u 427A, L16 u 427A-2) je třeba napřed vyjmout tyčku podle bodu d).
 d) Při výměně ferritové tyče odpájete příslušné vývody, rozehněte konce držáků antény a tyč sejměte i s cívkami.
 Novou anténu upevněte po nasunutí gumových průchodek na tyč přihnutím výlisků držáků v těchto průchodek.
 e) Při nahraďce celé antény i s doladovacím kondensátorem je třeba šasi vyjmout ze skříně, odpájet dva vývody a vyšroubovat 2 šrouby M3 přidržující nosník antény zespodu k šasi.
 Po nahraďce kterékoli části ferritové antény nutno vstupní obvod doladit podle odst. 03.13.

04.20 REPRODUKTOR

Přístroj je vybaven speciálním oválným reproduktorem, který je upevněn čtyřmi šrouby M3 zapuštěnými v čelní ozvučnici. Před vyjmoutím reproduktoru je třeba odpájet dva přívody a vyjmout šasi přijímače ze skříně (odst. 04.01).

Příčiny špatného předenisu bývají:

- a) uvolnění některých součástí ve skříně
 b) znečištění vzduchové mezery reproduktoru
 c) porušení správného středení nebo poškození membrány.
 Pracoviště, kde bude reproduktor opravován, musí být prosto jakékoli nečistoty, zvláště kovových pilin.

Při výměně membrány je nutno odpájet přívody ke kmitací cívce a pak strhnout středící i vlastní membránu s kože reproduktoru. Nová membrána se upevní na kožu, po vyčištění kruhové mezery od pilin (nejlépe plochým kolíčkem omotaným vatou) a vystředění kmitací cívky v mezeře pomocí proužků papíru nebo filmu nasuňtých mezi cívku a trn magnetu, přilepením jejího okraje acetónovým lepidlem. Po skončené opravě utěsněte opět otvor v jejím středu ochranným oválem, který přilepíte acetónovým lepidlem nanášeným jen v nejnutnějším množství.

HRČS - www.hrcts.cz
05 ZMĚNY A DOPLŇKY

1. V přijímačích novější výroby odpadá antenní přepínač P6, při čemž střed symetrisační tlumivky L1, L1' je přímo uzemněn. V nejnovějších přijímačích je cívka L1, L1' přemístěna z vkv části na zdířku pro dipólovou anténu (pod šasi); střed cívky je potom zapojen na antenní zdířku pro běžné rozsahy (kondensátor C1).

2. Změny obj. čísel kondenzátorů:

Kondensátor	Původní obj. čís.	Nové obj. čís.
C72	TK 560 6k8	TK 359 6k8
C7	TK 426 1k5	TK 359 1k5
C61	TK 426 1k5	TK 359 1k5
C10	TK 352 1k5	TK 359 1k5
C74	TK 412 10/A	TK 322 10/A
C9	TK 412 15/B	TK 322 10/B
C11, C12	TK 412 8J2/B	TK 409 8J2/B
C14	TK 412 22/B	TK 320 22/B


C15	TK 412 27/B	TK 320 27/B
C18	TK 412 10/B	TK 322 10/B
C19	TK 412 120/B	TK 320 120/B
C31	TC 210 33/B	TC 210 33/A
C16	TK VN 701 00	PN 703 01
C27	TC 210 10/B	odpadá

3. II. mf transformátor pro 10.7 MHz (cívky L19, L20) v přijímačích 427A-2 se mění natyp 1PK59331. V tomto transformátoru, který se tedy nyní používá v obou typech přijímačů, dále odpadá kondenzátor C27 a zvyšuje se počet závitů cívky L19 na 45 závitů.


4. Mění se počet závitů vstupních cívek pro střední vlny v přijímačích 427A-2:

L16	40 závitů
L16'	27 závitů.

Záznamy o dalších změnách



Obr. 10. Mechanické díly vně přijímače 427A-2



Obr. 11. Mechanické díly uvnitř přijímače 427A-2

MECHANICKÉ DÍLY

Pos.	Název	Obj. číslo	Poznámky
1	skříň sestavená s reproduktorem	1PF 069 38	
2	skříň holá	1PF 129 30	
3	ozvučnice	1PA 110 41	
4	brokát 130/788	R 217/810	
6	reprodukтор ARZ 631	2AN 635 15	
7	membrána 280 × 80 s kmitačkou	2AF 759 69	
8	kryt magnetu reproduktoru	1PA 690 00	
9	zadní stěna	1PA 136 39	
9a	zadní stěna	1PA 136 54	427A 427A-2
10	úhelník zadní stěny	1PA 635 02	
11	spodní kryt	1PA 264 05	
12	stupnice	1PF 161 33	427A
12a	stupnice	1PF 161 46	427A-2
13	úhelník a stupnice	1PA 635 22	
14	stínítko	1PF 836 05	
15	objímka osvětlovací žárovky	1PA 498 00	
16	osvětlovací žárovka 6,3 V/0,3 A	ČSN 36 0151.1	
17	držák optického indikátoru	1PF 836 16	
18	plstěná vložka držáku	1PA 301 11	
19	knoflík regulátoru hlasitosti	1PF 243 19	
20	knoflík tónové clony	1PF 243 20	
21	knoflík ladění rozsahu vkv	1PF 243 07	
22	knoflík ladění běžných rozsahů	1PF 243 08	
23	plstěná podložka pod knoflík	1PA 303 06	
24	držák ladicích hřidelů	1PA 635 21	
25	hřídel ladění vkv	1PF 720 02	
26	hřídel ladění dutý	1PF 712 02	
27	kladka náhonu	PA 670 09	
28	lanko náhonu – délka 1090	1PA 428 08	
29	lanko náhonu – délka 920	1PA 428 09	
30	pružina náhonu	1PA 781 01	
31	malý ukazatel	1PA 165 12	
32	velký ukazatel	1PA 165 11	
33	buben náhonu ladícího kondensátoru	15A 431 02	
34	ozubené soukolí	2PF 594 03	
35	pružina	15A 791 09	
36	ladící kondensátor sestavený	2PN 705 11	
37	držák kondensátoru	1PF 806 53	
38	gumová průchodka	1PA 231 00	
39	buben náhonu vkv	1PF 248 00	
40	vkv díl sestavený	1PK 050 47	
41	kryt vkv dílu	1PA 687 01	
42	hřídel bubnu náhonu	1PA 715 11	
43	úhelník s kladkami	1PF 678 16	
44	pružina úhelníku	1PA 791 06	
45	sestava posuvných jader	1PF 435 01	
46	jádro cívky L31 (A-delší)	1PA 435 01	
47	jádro cívky L35 (B-kratší)	1PA 435 02	
48	páčka pro seřízení polohy jádra	1PF 678 14	
49	kryt I. mf transformátoru	1PA 691 04	
50	pérový držák krytu	1PA 632 01	
51	jádro cívky	WA 436 12/D2	
52	objímka elektronky E1	AK 497 12	
53	ferritová anténa sestavená	1PK 404 03	
53a	ferritová anténa sestavená	1PK 404 04	427A
53b	ferritová tyč	1PA 892 04	427A-2
54	držák ferritové tyče	1PA 635 23	
55	tlačítkový přepínač sestavený	1PN 050 23	
56	dotyková deska pevná (P 1)	1PF 474 01	
57	dotyková deska pevná (P 1')	1PF 474 08	
58	dotyková deska pevná (P 2)	1PF 474 07	
59	dotyková deska pevná (P 3)	1PF 474 02	
60	dotyková deska pevná (P 4)	1PF 474 00	
61	deska pohyblivá (P1, P1')	1PF 474 05	
62	deska pohyblivá (P 2)	1PF 474 04	
63	deska pohyblivá (P 3)	1PF 474 06	
64	deska pohyblivá (P 4)	1PF 474 03	
65	tlačítkový přepínač sestavený	1PN 050 21	
66	dotyková deska pevná (P1, P1' P2)	1PF 474 11	
67	dotyková deska pevná (P 3)	1PF 474 12	
68	dotyková deska pevná (P 4)	1PF 474 00	
69	dotyková deska pohyblivá (P1, P1')	1PF 474 09	
70	dotyková deska pohyblivá (P 2)	1PF 474 10	
71	dotyková deska pohyblivá (P 3)	1PF 474 06	
72	dotyková deska pohyblivá (P 4)	1PF 474 03	
73	zajistovací tyč desek	1PA 890 10	

Pos.	Název	Obj. číslo	Poznámky
74	tlačítková souprava (mech. část)	1PK 150 05	
75	aretační úhelník	1PA 619 04	
76	pružina aretace	1PA 786 17	
77	táhlo přepinace (P1, P2, P3)	1PA 186/04	
78	táhlo přepínače (P')	1PA 186 03	
79	táhlo přepínače (P4)	1PA 186 05	
80	deská mžikového mechanismu	1PA 186 02	
81	pružina mžikového mechanismu	1PA 791 08	
82	pružina táhel	1PA 791 09	
83	hřídel táhel	1PA 890 09	
84	trubka na hřídeli	1PA 259 06	
85	trubka mezi táhly P3 a P4	1PA 259 05	
86	trubka krajní	1PA 259 04	
87	klávesa	1PA 448 06	
88	lepidlo na klávesy (bílý dentacryl)	ML 025 03	
89	zdířková deska s odladovačem	1PK 852 09	
90	pero přepínače P6	1PA 780 15	
91	zdířková deska pro gramofon	1PF 521 11	
92	zdířková deska pro reproduktor	1PF 521 15	
93	zásuvka pro magnetofon	ČSN 35 4615	
94	kryt mf transformátoru levý	1PF 806 46	
95	kryt mf transformátoru pravý	1PF 806 47	
96	jádro mf transformátoru pro 10,7 MHz	WA 436 12/D2	
97	jádro mf transformátoru pro 568 kHz	WF 436 04/C5	
98	kryt včívky vysoký	1PF 696 03	
99	kryt včívky nízký	1PF 696 02	
99a	kryt cívky oscilátoru sv+dv	1PF 806 51	
100	jádro včívky B-M4×0,5×10	WA 436 35 C5	
101	objímka elektronky E6	6AK 497 10	
102	objímka optického indikátoru	3PK 497 09	
103	volič napětí vrchní část	1PF 472 04	
104	volič napětí spodní část	1PF 807 08	
105	síťová šňůra	1PF 616 00	
106	gumová trubka	1PA 214 00	
107	příchytnka síťové šňůry	1PA 662 03	
108	gumová podložka pod šasi	1PA 224 03	
109	selénový usměrňovač SIEMENS	B 250 C 75	
110	vložka tepelné pojistky PO1	1PF 495 00	

ELEKTRICKÉ DÍLY

L	Cívka	Počet závitů	Obj. číslo	Poznámky
1	symetrisační tlumivka	15	1PF 607 02	
1'		15		
2	velmi krátké vlny; vstupní	3	1PK 605 12	
3		0,5+2,5		
4	anodový laděný obvod	5,5	1PF 607 00	
5		2		
6	velmi krátké vlny; oscilátor	3	1PK 607 01	
6'		2,5		
7	I. transformátor pro 10,7 MHz	35	1PK 854 31	
8		28		
9	žhavicí tlumivka	30	1PF 607 01	
10	mf odladovač pro 468 kHz	76	1PK 586 14	
11		15		
12	krátké a střední vlny, oscilátor	16	1PK 593 36	
13		150		
14	krátké vlny; vstup	50	1PK 593 37	
15		18		
16	střední vlny; vstup	28	1PK 589 02	
16'		28		
17	střední a dlouhé vlny; oscilátor	115	1PK 585 66	
17'		265		
18		30	1PK 585 84	
18'	střední a dlouhé vlny vstup	30	1PK 585 85	
18''		175		
19	II. mf. transformátor pro 10,7 MHz	37	1PK 595 31	
20		24	1PK 593 35	
21	I. mf. transformátor pro 468 kHz	173	1PK 854 30	
22		173		
23+23'	poměrový detektor	11+11		
23''		5	1PK 605 17	
24		50		

L	Cívka	Počet závitů	Obj. číslo	Poznámky
25	II. mf transformátor pro 468 kHz	173		
26		173	1PK 854 29	
28	výstupní transformátor	2300		
29		56	1PN 678 19	
30		629		
31		105		
32	sítový transformátor	524		
33		1040	1PN 665 16	
34		38		

C	Kondensátor	Hodnota	Provozní napětí V=	Obj. číslo	Poznámky
1	svitkový	2700 pF ± 20 %	400 V	TC 153 2k7	
3	svitkový	1000 pF ± 2 %	250 V	TC 281 1 k/C	
7	keramický	1500 pF ± 20 %	160 V	TK 426 1k5	
8	doládovací	3—30 pF		PN 703 01	
9	keramický	15 pF ± 5 %	250 V	TK 412 15/B	
10	keramický	1500 pF ± 20 %	350 V	TK 352 1k5	
11	keramický	8,2 pF ± 5 %	250 V	TK 412 8j2/B	
12	keramický	8,2 pF ± 5 %	250 V	TK 412 8j2/B	
13	slídový	180 pF ± 20 %	500 V	TC 210 180	
14	keramický	22 pF ± 5 %	250 V	TK 412 22/B	
15	keramický	27 pF ± 5 %	250 V	TK 412 27/B	
16	doládovací	0,4—6 pF		15 VN 701 00	
16	doládovací	3—30 pF		PN 703 01	
17	doládovací	0,4—6 pF		15 VN 701 00	
18	keramický	10 pF ± 5 %	250 V	TK 412 10/B	
19	keramický	120 pF ± 5 %	250 V	TK 412 120/B	
20, 21	ladicí	2×500 pF		2PN 705 11	
22	slídový	2200 pF ± 5 %	500 V	TC 212 2k2/B	
22	svitkový	2700 pF ± 20 %	400 V	TC 153 2k7	
23	slídový	50 pF ± 2 %	500 V	TC 210 50/C	
24	slídový	182 pF ± 2 %	500 V	TC 210 182/C	
24	doládovací	3—30 pF		PN 703 01	
25	doládovací	3—30 pF		PN 703 01	
26	slídový	280 pF ± 2 %	500 V	TC 210 280/C	
26	slídový	360 pF ± 2 %	500 V	TC 210 360/C	
27	slídový	10 pF ± 5 %	500 V	TC 210 10/B	
27	slídový	4,7 pF ± 20 %	500 V	TC 210 4j7	
28	svitkový	270 pF ± 5 %	100 V	TC 281 270/B	
29	svitkový	10000 pF ± 20 %	250 V	TC 152 10k	
30	slídový	47 pF ± 20 %	500 V	TC 210 47	
31	slídový	33 pF ± 10 %	500 V	TC 210 33/A	
32	slídový	47 pF ± 20 %	500 V	TC 210 47	
33	svitkový	270 pF ± 5 %	100 V	TC 281 270/B	
34	svitkový	3900 pF ± 20 %	250 V	TC 152 3k9	
35	svitkový	4700 pF ± 20 %	250 V	TC 152 4k7	
36	svitkový	10000 pF ± 20 %	250 V	TC 152 10k	
37	elektrolytický	5 µF + 100—10 %	30 V	TC 904 5M	
38	slídový	100 pF ± 20 %	500 V	TC 210 100	
39	slídový	330 pF ± 20 %	500 V	TC 210 330	
40	slídový	390 pF ± 20 %	500 V	TC 210 390	
41	svitkový	33000 pF ± 20 %	250 V	TC 152 33k	
42	svitkový	10000 pF ± 20 %	250 V	TC 152 10k	
43	svitkový	270 pF ± 20 %	250 V	TC 281 270	
44	svitkový	0,1 µF ± 20 %	250 V	TC 162 M1	
45	svitkový	270 pF ± 20 %	100 V	TC 281 270	
46	svitkový	10000 pF ± 20 %	250 V	TC 152 10k	
47	elektrolytický	50 µF + 50—10 %	12 V	TC 903 50M	
48	slídový	51 pF ± 5 %	500 V	TC 210 51/B	
49	slídový	100 pF ± 20 %	500 V	TC 210 100	
50	svitkový	0,1 µF ± 20 %	160 V	TC 161 M1	
51	svitkový	270 pF ± 20 %	600 V	TC 154 2k7	
52, 53	elektrolytické	50 µF + 50—10 %	350 V	TC 519 50/50M	
54	svitkový	4700 pF ± 20 %	250 V	TC 152 4k7	
55	svitkový	1000 pF ± 20 %	160 V	TC 151 10k	
56	svitkový	39000 pF ± 20 %	160 V	TC 151 39k	
57	svitkový	4700 pF ± 20 %	1000 V	TC 155 4k7	
58	svitkový	0,1 µF ± 20 %	160 V	TC 161 M1	
58	svitkový	0,15 µF ± 20 %	160 V	TC 161 M15	
59	doládovací	3—30 pF		PN 703 01	
61	keramický	1500 pF ± 20 %	160 V	TK 426 1k5	
72	keramický	6800 pF ± 20 %	350 V	TK 560 6k8	
74	keramický	10 pF ± 10 %	250 V	TK 412 10/A	427A—2

R	Odpor	Hodnota	Zatížení	Obj. číslo	Poznámky
1	vrstvový	200 $\Omega \pm 5\%$	0,25 W	TR 101 200/B	
3	vrstvový	2 200 $\Omega \pm 20\%$	0,25 W	TR 101 2k2	
4	vrstvový	1 M $\Omega \pm 20\%$	0,1 W	TR 113 1M	
5	vrstvový	22 000 $\Omega \pm 20\%$	0,5 W	TR 102 22k	
8	vrstvový	1 M $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 1M	
9	vrstvový	33 000 $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 33k	
10	vrstvový	39 000 $\Omega \pm 20\%$	1 W	TR 103 39k	
11	vrstvový	39 000 $\Omega \pm 20\%$	1 W	TR 103 39k	
12	vrstvový	2 200 $\Omega \pm 20\%$	0,25 W	TR 101 2k2	
13	vrstvový	0,22 M $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 M22	
14	vrstvový	0,22 M $\Omega \pm 20\%$	0,25 W	TR 101 M22	
14	vrstvový	0,1 M $\Omega \pm 20\%$	0,25 W	TR 101 M1	
15	vrstvový	1,5 M $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 1M5	
16	vrstvový	2 200 $\Omega \pm 20\%$	0,25 W	TR 101 2k2	
17	vrstvový	39 000 $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 39k	
18	vrstvový	0,22 M $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 M22	
18	vrstvový	0,5 M $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 M5	427A
19	vrstvový	68 $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 68	427A-2
20, 23	potenciometr	1 M $\Omega + 1 M\Omega$		TP 286 50A 1MG/1MG	
21	vrstvový	0,1 M $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 M1	
22	vrstvový	0,1 M $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 M1	
24	vrstvový	390 $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 390	
25	vrstvový	33 000 $\Omega \pm 20\%$	0,1 W	TR 113 33k	
26	vrstvový	3,3 M $\Omega \pm 20\%$	0,1 W	TR 113 3M3	
27	vrstvový	0,22 M $\Omega \pm 20\%$	0,1 W	RT 113 M22	
28	vrstvový	0,22 M $\Omega \pm 20\%$	0,1 W	TR 113 M22	
29	vrstvový	0,82 M $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 M82	
30	vrstvový	15 000 $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 15k	
31	vrstvový	150 $\Omega \pm 20\%$	0,5 W	TR 102 150/A	
32	vrstvový	1 000 $\Omega \pm 20\%$	1 W	TR 103 1k	
33	vrstvový	2 200 $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 2k2	
34	vrstvový	0,1 M $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 M1	
35	vrstvový	2 200 $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 2k2	
36	vrstvový	3 300 $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 3k3	
37	vrstvový	0,47 M $\Omega \pm 20\%$	0,1 W	TR 113 M47	
38	vrstvový	3,3 M $\Omega \pm 20\%$	0,1 W	TR 113 3M3	
39	vrstvový	3,3 M $\Omega \pm 20\%$	0,1 W	TR 113 3M3	
40	vrstvový	2,2 M $\Omega \pm 20\%$	0,1 W	TR 113 2M2	
41	vrstvový,	0,22 M $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 M22	
42	vrstvový	100 $\Omega \pm 20\%$	0,05 W	TR 112 100	427A—2

07 NAPĚTÍ A PROUDY ELEKTRONEK

ELEKTRONKA			Ua V	Ia mA	Ug2 V	Ig2 mA	Uk V	Uf V~
E1	ECC85	I. trioda II. trioda	170 120	5,4 2,85	—	—	—	6,3
E2	ECH81	heptoda trioda	182 76*	1,8 2,7*	60	3,4	—	6,3
E3	EBF89	pentoda	184	5,0	50	1,45	—	6,3
E4	EABC80	trioda	50	0,42	—	—	—	6,3
E5	EL84	koncová pentoda	210	28	185	3,5	4,75	6,3
E6	EM84	ukazatel vyladění	29	—	—	—	—	6,3


Napětí na kondensátoru C52 = 185V

C53 = 212V

Celkový stejnosměrný proud I = 56 mA


Měřeno na rozsahu VKV

* Měřeno na rozsahu SV – ladící kondensátor otevřený.




Obr. 12. Zapojení přijímače 427A na šasi a zapojení výstupního cívek


R	32,	20,23,	40,41,	15,	8,	20,21,	59,	16,
C	52,53,	51,	57,42,41,	40,	32,	13,	59,	




Obr. 13. Zapojení přijímače 427A pod šasi




ECC85




ECH81




EBF89




EA8C80



EL84




Obr. 14. Zapojení přijímače 427A-2 na šasi a zapojení výcinek



Obr. 15. Zapojení přijímače 427A-2 pod šasi

12, 13, 15, 39, 14, 37, 16, 21, 38, 19, 18, 17, 22, 40, 32, 41, 20, 34, 23, 24, 26, 25, 27, 28, 30, 29, 31, 33, 35,
 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 43, 38, 36, 48, 45, 40, 57, 41, 42, 54, 46, 51, 58,
 56, 55, 39, 37, 52, 53, 44, 47, 50,
 19, 21, 20, 22, 24, 23^a, 25, 23, 23^b, 26, 33, 34, 30, 31, 32, 28, 29,



PŘÍLOHA I.


PŘÍLOHA I.

Stisknutím tlačítka mění se spojení takto:

Spojí se	Rozpojí se
-2; 4—5; 7—8	2—3; 5—6; 8—9
-2; 7—8; 10—11	2—3; 8—9; 11—12
-	—
-5	2—3; 8—9
-	5—6; 8—9
-	2—4; 7—9; 11—12

Schéma zapojení přijímače
TESLA 427A POÉZIA

R	36,	8, 3,	9, 1,	4,	10, 5,	11, 12,	13, 15,
C	1, 3, 59,	16, 20,	13,	32, 21, 25,	24, 23,	27, 28, 29,	30, 31, 33,
C	22,	10,	9, 8,	7,	61, 72,	11, 12, 18, 19, 26, 15, 14, 17, 34,	56,
L	10, 1, 1', 18, 18', 18'',	2, 3,	4,	9,	5, 6, 6', 17, 17',	7, 8,	19, 21, 20, 22,



Značení kondenzátorů a odporů

1J5 - - 1,5 pF	- - 0,1 W
100 - - 100 pF	- - 0,25 W
10k - - 10000 pF	- - 0,5 W
1M - - 1 μF	- - 1 W
1G - - 1000 μF	- - 2 W
10 - - 10 Ω	- - 3 W
M1 - - 0,1 MΩ	- - 4 W
1M - - 1 MΩ	- - 5 W

TABULKA PŘEPÍNÁNÍ VLNOV

Tlačítko		Stisknutím tlačítka
		Spojí se
P1	velmi krátké vlny	
P1'	1—2; 4—5; 7—8	
P1'	střední vlny	
P2	1—2; 7—8; 10—11	
P3	dlouhé vlny	
P3	—	
P3	gramofon	
P4	4—5	
P4	vypnuto	
	—	



Vydalo KDS TESLA BRATISLAVA
PRAHA 8