

ZKRATY ELEKTRONKY S VÍCE ELEKTRODAMI

**K ZJIŠŤOVÁNÍ ZKRATŮ MEZI
ELEKTRODAMI NUTNO PO-
UŽÍT POSTUPNĚ KARET
Č. 21, 22 a 23**

**PŘEPINAČ LEVÝ JE V POLOZE
„ZKRATY“**

**PRAVÝ PŘEPINAČ V POLOZE
DRUHÉ AŽ JEDENÁCTÉ**

**PROPOJENÍ JE URČENO ZPĚT-
NOU VÝCHYLKOU MĚŘIDLA
DO ČERVENÉHO POLE**

PODROBNÝ POPIS JE V NÁVODU

