


MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU S PŘESNOSTÍ $\pm 3\%$

PŘÍSTROJ NESMÍ BÝT SPOJEN SE SÍTÍ

PŘÍVODNÍ ŠŇŮRY PŘIPOJIT DO ZDÍŘEK



**ROZSAHY URČIT KOLÍKY,
KDYŽ LEVÝ PŘEPINAČ JE
V POLOZE „Ia“,
PRAVÝ V POLOZE „VLÁKNO“**

$$I = \frac{\alpha}{4}$$

α ... VÝCHYLKA

I ... PROUD

**KOLÍKEM PŘEPÍNAT ROZSAHY
mA**

125 37,5 12,5 3,75 1,25 0,375

