

# STEJNOSMĚRNÝ ZDROJ BEZ ODBĚRU, S REGULA- CÍ PO STUPNÍCH

NAPĚTÍ JE MEZI ZDÍŘKAMI  
„K“ A „G<sub>1</sub>“

NAPĚTÍ URČIT JEDNÍM KO-  
LÍKEM, KDYŽ LEVÝ PŘEPINAČ  
JE V POLOZE „Ia“, PRAVÝ V PO-  
LOZE „VLÁKNO“

PŘEPNUTÍM PŘEPINAČE  
Z POLOHY „Ia“ DO POLOHY „S“  
VZROSTE NAPĚTÍ O 1 V

## HODNOTY NAPĚTÍ V POLOZE „Ia“

48	24	12	6	3	1,5V
●	●	●	●	●	●
49	25	13	7	4	2,5V

## HODNOTY NAPĚTÍ V POLOZE „S“

DALŠÍ POPIS JE V NÁVODU

