

STABILIZÁTOR NAPĚTÍ VOLTAGE STABILIZER

Vstab.	155
Istab.	5—30

POSTUP ZKOUŠENÍ:

1. PROVÉST ZKOUŠKU ZKRATU PRAVÝM KNOFLÍKEM. MĚŘIDLO UKAZUJE POUZE ZKRATY.
2. PO ZKOUŠENÍ ZKRATU PROPOJIT ZDÍŘKY G_1 A A_1 KÁBLÍKEM A VYSUNOUT OZNAČENÝ KOLÍK.

3. PŘEPNOUT LEVÝ PŘEPÍNAČ DO POLOHY Ia. STABILIZÁTOR JE DOBRÝ KDYŽ NAFIALOVĚLE ZÁŘÍ.

METHOD OF TESTING:

1. THE TEST OF THE SHORTS IS TO BE MADE BY THE RIGHT KNOB. THE METER WILL SHOW SHORTS ONLY.
2. AFTER THE TESTING OF SHORTS CONNECT OVER THE TERMINALS G_1 AND A_1 WITH THE CABLE AND TAKE OUT THE DESIGNATED PLUG.
3. TURN OVER THE LEFT SWITCH INTO THE POSITION Ia. THE STABILIZER IS IN GOOD ORDER WHEN GLOWING IN VIOLET COLOUR.