

STABILIZÁTOR NAPĚTÍ VOLTAGE STABILIZER

| | |
|--------|------|
| V stab | 75 |
| I stab | 5—40 |

POSTUP ZKOUŠENÍ:

1. PROVÉST ZKOUŠKU ZKRATU PRAVÝM KNOFLÍKEM. MĚŘIDLO UKAZUJE POUZE ZKRATY.
2. PO ZKOUŠENÍ ZKRATU PROPOJIT ZDÍŘKY G₁ A A₁ KABLÍKEM A VYSUNOUT OZNAČENÝ KOLÍK
3. PŘEPNOUT LEVÝ PŘEPÍNAČ DO POLOHY Ia. STABILIZÁTOR JE DOBRÝ, KDYŽ NAFIALOVĚLE ZÁŘÍ.

METHOD OF TESTING:

1. THE TEST OF THE SHORTS IS TO BE MADE BY THE RIGHT KNOB. THE METER WILL SHOW SHORTS ONLY.
2. AFTER THE TESTING OF SHORTS CONNECT OVER THE TERMINALS G₁ AND A₁ WITH THE CABLE AND TAKE OUT THE DESIGNATED PLUG.
3. TURN OVER THE LEFT SWITCH INTO THE POSITION Ia. THE STABILIZER IS IN GOOD ORDER WHEN GLOWING IN VIOLET COLOUR.