



technické informace

OBCHODNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY - TESLA PARDUBICE n.p., závod PŘELOUČ, tel. 2641, linka 442, dálnopis 196238

číslo

16/79

Magnetofon TESLA B 73 HI-FI STEREO

Informace o výrobních změnách a o poznacích ze servisu ve výrobním závodě.

1.0. MECHANICKÁ ČÁST

1.1. Přívijecí spojka, tah pásku.

V průběhu výrobní serie byla pro zdokonalení funkce přístroje snížena předepsaná hodnota třetího momentu přívijecí spojky a současně zvýšena předepsaná hodnota přitlaku přívijecí spojky na vnitřní obvod pravého unášeče. Moment spojky má být v rozmezí 90 - 95 pcm (dostávuje se změnou polohy plochého pera, případně jeho přiměřeným odpružením). Přitlak spojky na unášeč má být v mezích 170 - 180 p (pro zvýšení přitlaku je závěs příslušné pružiny odebahnut více směrem ke chladiči koncových tranzistorů).

Kontrola funkce přívijecí spojky: při zapnutém chodu vpřed (→) bez pásku zastavte pravý unášeč rukou - má se přitom protáct třetí sytém spojky; prokluzuji-li místo toho gumové obložení spojky po vnitřním obvodu unášeče a je-li přitom moment spojky i její přitlak na unášeč ve výše uvedených mezích, očistěte gumové obložení i unášeč lihem.

Orientační hodnota tahu pásku: na pravý unášeč nasadte prázdnou cívku se středovkou o průměru 50 mm, středovku cívky oviněte kusem pásku nebo lanka a jeho volný konec zavěste na siloměr; při zapnutém chodu vpřed (→) má dojít k rovnováze mezi tahem pásku (lanka) a odporem siloměru při údaji kolem 100 p.


Při nadměrném momentu přívijecí spojky je pásek vytahován z páskové dráhy nepřiměřenou silou, což má za následek jeho neklidný chod po hlavách a případně i ochrování jeho okrajů o vodicí sloupek. Dbejte proto na dodržování výše uvedených vyzkoušených hodnot.

1.2. Změna předlohy .

Pro snížení hlučnosti magnetofonu bylo od výr. č. cca 417700 zavedeno nové provedení předlohy s odlumeným uložením. Toto nové provedení není s původním provedením zámenné. Uvedená změna v oblasti předlohy má následující dopad na nahradní díly:

Díly z původního seznamu, použitelné výhradně pro přístroje se starým provedením předlohy	Přistupující díly, použitelné jen pro přístroje s novým provedením předlohy
Držák předlohy s hřidelem 2PF 816 65	Držák předlohy s ložiskem * 2PF 810 98
Předloha úplná (s ráz. spojkou) 2PF 816 84	Držák předlohy s ložiskem * 2PF 810 99 Čepička 2PA 235 09 Ložisko 2PA 909 58 Předloha úplná (s ráz. spojkou) 2PF 817 23

* samozamkné ložisko 2PA 909 58 je naraženo v čepičce 2PA 235 09 (neprůchodné polyamidové pouzdro) a s ní je uloženo v normalizované gumové průchodce 5,5 x 1 na držáku.



technické informace

OBCHODNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY - TESLA PARDUBICE n.p., závod PŘELOUČ, tel. 2041, linka 442, dálnopis 196238

číslo

16/79

Magnetofon TESLA B 73 HI-FI STEREO

Informace o výrobních změnách a o poznacích ze servisu ve výrobním závodě.

1.0. MECHANICKÁ ČÁST

1.1. Přivíjecí spojka, tah pásku.

V průběhu výrobní série byla pro zdokonalení funkce přístroje snížena předepsaná hodnota třetího momentu přivíjecí spojky a současně zvýšena předepsaná hodnota přitlaku přivíjecí spojky na vnitřní obvod pravého unášeče. Moment spojky má být v rozmezí 90 - 95 pcm (dostávuje se změnou polohy plochého pera, případně jeho přiměřeným odpružením). Přitlak spojky na unášeč má být v mezích 170 - 180 p (pro zvýšení přitlaku je závěs příslušné pružiny odebahnut více směrem ke chladiči koncových tranzistorů).

Kontrola funkce přivíjecí spojky: při zapnutém chodu vpřed (→) bez pásku zastavte pravý unášeč rukou - má se přitom protáct třetí systém spojky; prokluzuji-li místo toho gumové obložení spojky po vnitřním obvodu unášeče a je-li přitom moment spojky i její přitlak na unášeč ve výše uvedených mezích, očistěte gumové obložení i unášeč lihem.

Orientační hodnota tahu pásku: na pravý unášeč nasaďte prázdnou cívku se středovkou o průměru 50 mm, středovku cívky oviňte kusem pásku nebo lanka a jeho volný konec zavěste na siloměr; při zapnutém chodu vpřed (→) má dojít k rovnováze mezi tahem pásku (lanka) a odporem siloměru při údaji kolem 100 p.

Při nadměrném momentu přivíjecí spojky je pásek vytahován z páskové dráhy nepřiměřenou silou, což má za následek jeho neklidný chod po hlavách a případně i ohrnování jeho okrajů o vodicí sloupek. Dbejte proto na dodržování výše uvedených vyzkoušených hodnot.

1.2. Změna předlohy .

Pro snížení hlučnosti magnetofonu bylo od výr. č. cca 417700 zavedeno nové provedení předlohy s odtlumeným uložením. Toto nové provedení není s původním provedením záměnné. Uvedená změna v oblasti předlohy má následující dopad na nahradní díly:

Díly z původního seznamu, použitelné výhradně pro přístroje se starým provedením předlohy	Přistupující díly, použitelné jen pro přístroje s novým provedením předlohy
Držák předlohy s hřidelem 2PF 816 65	Držák předlohy s ložiskem [#] 2PF 810 98
Předloha úplná (s ráz. spojkou) 2PF 816 84	Držák předlohy s ložiskem [#] 2PF 810 99 Čepička 2PA 235 09 Ložisko 2PA 909 58 Předloha úplná (s ráz. spojkou) 2PF 817 23

[#] samozamné ložisko 2PA 909 58 je naraženo v čepičce 2PA 235 09 (neprůchodné polyamidové pouzdro) a s ní je uloženo v normalizované gumové průchodce 5,5 x 1 na držáku.

1.3. Uklidňovač řemínku.

Pro zamezení kmitání řemínku setrvačníku byl přibližně od výr. č. 403500 zaveden do přístroje uklidňovač v podobě dlouhého pájecího očka s plstí. Uklidňovač je montován pod upevňovací šroub předlohy a má být nastaven tak, aby při zapnuté rychlosti „19“ (přístroj odpojen od sitě) byla mezera mezi řemínkem a plstí uklidňovače asi 0,5 mm.

1.4. Opatření proti odlepování štitku.

V průběhu výrobní serie bylo zavedeno rozdělení původně celistvého kovového štitku pod ovládacími pákami na 2 díly, aby vlivem dilatačních rozdílů při teplotních změnách nedocházelo k jeho odlepování ve střední části. Oba díly štitku jsou dodávány jako náhradní díly pohromadě pod jediným (původním) typovým označením.

1.5. Ukládání závitů pásku při převíjení.

S ohledem na životnost pásku je jeho utahování při převíjení na magnetofonu B 73 poměrně šetrné, proto se převinutý svitek pásku může jevit méně kompaktní než po převíjení na magnetofonu se značným tahem pásku. Na kvalitu ukládání pásku na cívku při převíjení má nepříznivý vliv deformace umášečů a cívek, vzájemná nevyrovnanost výšek obou umášečů příslušnými podložkami a při svislé provozní poloze ještě přílišná axiální výle umášečů. Axiální výle má být polohou pojistného kroužku na dolním konci hřídele umášeče vymezena na 0,1 mm; pro zvýšení spolehlivosti nastavení lze doporučit zdvojení pojistných kroužků.

1.6. Opěra transformátoru.

U přístrojů z počátku výrobní serie způsobovala váha síťového transformátoru časem deformaci skříně, takže při vodorovné provozní poloze nestál přístroj na všech čtyřech nožkách. Změnou (přibližně od výr. č. 410000) byl na rubu spodního víka zaveden nálikek s plstěnou vložkou, o který se transformátor opírá a ke zmíněné závadě již nedochází.

1.7. Plombování přístroje.

Původní plombování horního šroubu spodního víka (u motoru) se neosvědčilo z důvodu znehodnocení plomby teplem motoru. Jako plombovací místo byl proto určen dolní střední šroub (u reproduktoru). Povinností opraváře je přístroj s neprošlou záruční lhůtou znova po opravě zaplombovat, jinak by na úkor zákazníka byly porušeny záruční podmínky. V záručních opravnách musí být opravy nezaplombovaných přístrojů účtovány zákazníkům a ti se potom pochopitelně třeba i soudní cestou domáhají svého práva.

1.8. Oprava údaje o brzách v Technické informaci 13/78

Zmínka v čl. 3.2 Technické informace 13/78 o zdokonalení brzd magnetofonu B 73 oproti typu B 700 zavedením posilovacího zařízení neplatí. Tento původní předpoklad nebyl realizován a proto ani do seznamu náhradních dílů nepatří páky 2PF 187 61 a 62 pro posilování brzd.

2.0. ELEKTRICKÁ ČÁST.

2.1. Přepínač korekcií.

U přístrojů z počátku výrobní série je nutno při práci na vyklopené hlavní desce dbát, aby přílišným zasunutím táhla dvoudílného přepínače korekcií nedošlo k rozpojení spojky mezi předním a zadním dílem přepínače a tím k jeho vyřazení z funkce (projevilo by se to nápadným úbytkem výšek v záznamu). Zmíněná nedokonalost byla v průběhu výroby odstraněna (předběžně podložením táhla plstěnou podložkou, definitivně dokonalejším přepínačem).

2.2. Nastavení výšky a kolmosti štěrbiny záznamové hlavy.


Je nutné po výměně hlavy nebo při podezření, že bylo porušeno její původní nastavení. Jeden z možných způsobů nastavení polohy záznamové hlavy je uveden v Technické informaci č. 13/78 z dubna 1978. Dále je uveden jiný způsob, který sice vyžaduje dočasnou změnu v zapojení záznamové hlavy, avšak je vhodnější např. pro servis mimo dílnu. V zásadě jde o způ-

sob, při kterém se pro nastavení výšky a předběžné nastavení kolmosti štěrbiny zapojí záznamová hlava na vstupy snímacích zesilovačů namísto snímací hlavy. Pájení na hlavách přitom provádějte šetrně, vývody hlav chladte alespoň kleštěmi nebo pinzetou. Pro uvedený způsob je pochopitelně rovněž nutný měřící pásek pro nastavení výšky a kolmosti 4stopých hlav.

Postup:

- přesvědčte se, zda je citlivost obou snímacích kanálů uspokojivě shodná (nejlépe pomocí zkoušebního pásku s celostopou nahrávkou, nebo alespoň s vyrovnanou stereofonní nahrávkou);
- při snímání „výškového“ úseku měřicího pásku (500 Hz) zjistěte rozdíl snímacích napětí mezi oběma kanály (pomocí milivoltmetru, připojovaného postupně na výstupy snímacích napětí obou kanálů na zásuvce RADIO) - rozdíl do 8 dB není na závadu ^x;
- při snímání „kolmostního“ úseku měřicího pásku (10 kHz) se přesvědčte o správném nastavení kolmosti snímací hlavy (viz Technickou informaci 13/78);
- odpájejte přívody od snímací hlavy a ve stejném smyslu je připájejte k záznamové hlavě namísto jejich původních přívodů (obě stínění připojte ke spojeným zemnicím vývodům hlavy);
- při snímání „výškového“ úseku měřicího pásku nastavte výšku záznamové hlavy (pracuje nyní jako snímací) tak, aby rozdíl výstupních napětí byl stejný a ve stejném smyslu jako s původní snímací hlavou (na absolutní velikosti napětí nezáleží):
- při snímání „kolmostního“ úseku měřicího pásku nastavte na maximum výchylky milivoltmetru předběžně kolmost záznamové hlavy (stačí nastavení pro jeden kanál) - vzhledem k větší štěbině záznamové hlavy je maximum výstupního napětí ploché a málo výrazné;
- vrátte přívody k hlavám do původního stavu;
- založte čistý nepoškozený pásek a při záznamu signálu 10 kHz se zapnutým odposlechem (■) dostavte kolmost záznamové hlavy postupně pro oba kanály na maximum napětí na reproduktorech výstupech - nevychází-li pro oba kanály přesně stejná poloha kolmiciho šroubu, nastavte jej kompromisně - při dostavování je třeba postupovat pomalu s vyčkáváním, než se změna kolmosti záznamové hlavy projeví na snímacím napětí, tj. než dotyčné místo na pásku dojde od záznamové hlavy ke snímaci.

- ^x Záznam signálu 500 Hz na „výškovém“ úseku měřicího pásku je při zhotovování situován mezi horní a dolní systém čtyřstopé hlavy tak, aby při optimální výšce hlavy jen nepatrně a stejnou měrou zasahoval do štěbin obou systémů (viz obr.). Měření poměru mezi výstupními napětími obou systémů je proto při nastavování výšky velmi strmé (změna výšky o 0,1 mm způsobí vzájemný rozdíl napětí asi 12 dB, tj. 1 : 4). Vzhledem k určité toleranci samotného pásku i nahrávky výškové stopy nelze vyloučit určité rozdíly mezi jednotlivými měřicími pásky. Z uvedených důvodů není zmíněný rozdíl 8 dB mezi napětími obou kanálů kritický (není projevem takové chyby nastavení výšky, která by v praxi mohla způsobit prolínání stop). Je-li tento rozdíl u magnetofonu s původním nastavením hlav (ještě se zajištěnými šrouby na držácích hlav), není třeba nastavení výšky opravovat. Po výměně hlav (nebo bylo-li původní nastavení již porušeno) je ovšem žádoucí, aby výška snímací, resp. záznamové hlavy byla nastavována na pokud možno stejně výstupní napětí obou kanálů (stop).
V Technické informaci 13/78 byl uveden přípustný rozdíl pouze 4 dB; tento přísmější údaj vychází z předpokladu, že by výška byla nastavována a později kontrolována týmž měřicím páskem.



2.3. Nesouběh regulace nebo zesílení mezi kanály.

Rozdíl v průběhu regulace příslušných páru posuvných potenciometrů (záznamová úroveň, hlasitost) nemá být větší než 3 dB.

Lineární židbočkové potenciometry pro řízení hlasitosti (47 kΩ - 57 na pozicích P10, P210) tomuto požadavku běžně vyhovují a při poruše jednoho potenciometru z páru nemusí být vyměnován celý pár. Vychází-li při shodné poloze obou potenciometrů větší rozdíl v zesílení než 3 dB a ten se po vysunutí potenciometrů na maximum hlasitosti vyrovná, je závada nejpravděpodobněji na některé odbočce potenciometru nebo v obvodech fyziologické regulace (na příslušné samostatné destičce). Zůstane-li rozdíl zesílení i při maximální poloze potenciometrů, svědčí to o závadě v zesilovacím řetězci.

Logaritmické potenciometry pro řízení záznamové úrovně (100 kΩ - 2 na pozicích P1, P201) jsou pro zaručení potřebného souběhu párovány (patří k sobě dva potenciometry se shodným číselnopisem označením, provedeným při rozměrování). Takto párovány jsou dodávány i jako náhradní díly. Při poruše jednoho potenciometru z páru vyměňte a účtujte celý pár. Vadný

potenciometr z vymontovaného páru zřetelně označte. Vykazují-li záznamové zesilovače při shodné poloze regulátorů záznamových úrovní vzájemně podstatný rozdíl v zesílení (kolem 10 dB) a tento rozdíl trvá i při posunutí potenciometrů na maximum úrovni, bude závada v trvale sepnutých pomocných spinacích kontaktech té mikrofonní zásuvky, jejíž kanál se jeví jako citlivější (kontakty mají sepnout, tj. zrušit zápornou zpětnou vazbu v prvém stupni příslušného záznamového zesilovače až při zasunutí mikrofonní zástrčky).

2.4. Koncové zastavování.

Při opakování poruše tranzistoru KFY 16 (T401) pro zapínání elektromagnetu kontrolujte nejprve diodu D401 a odporník R407. Není-li závada tam, kontrolujte ještě odporník vinutí elektromagnetu - má být kolem $50\ \Omega$. Je-li odporník vinutí podstatně nižší (asi poloviční), mohlo dojít k náhodnému použití elektromagnetu 2PF 756 03 (z magnetofonu B 700), který se na pohled neliší od elektromagnetu 2PF 756 04^{*} pro magnetofon B 73. V tom případě je nutno elektromagnet vyměnit za správný, aby nedošlo znova k poruše spinacího tranzistoru.

^{*} V seznamu náhradních dílů na str. 17 Technické informace 13/78 pro magnetofon B 73 (vydané ještě před náběhem výroby) je uveden ještě původně projektovaný dědičný typ elektromagnetu 2PF 756 03 - správně má být 2PF 756 04.


2.5. Nežádoucí umazávání nahrávky na protiběžných stopách.

U magnetofonů B 73 přibližně do výr. č. 417700 může při stereofonním záznamu docházet k částečnému umazávání (zeslabování) dřívější nahrávky na opačných (protiběžných) stopách. Vice je postižena protiběžná vnitřní stopa (odpovídající pravému kanálu), která probíhá mezi oběma systémy mazací hlavy; u ní činí zeslabení nahrávky nežádoucím umazáváním na nižších kmitočtech (kolem 1 kHz) až 3 dB, na vyšších kmitočtech (kolem 10 kHz) až 7 dB. U protiběžné krajní stopy (levý kanál), nacházející se pod dolním systémem mazací hlavy, činí zeslabení asi 1 dB/1 kHz a 2 dB/10 kHz. Efekt umazávání souvisí se způsobem společného připojení obou systémů mazací hlavy k oscilátoru při funkci ZÁZNAM-STEREO.


Nežádoucí rozptylové pole mazací hlavy a tím i zmíněné umazávání lze odstranit obrácením polarity jednoho ze systémů mazací hlavy. Tímto nepravidelným zásahem se však současně podstatně změní původní charakter její výsledné impedance a tím nazanedbatelně i kmitočtové a napěťové poměry oscilátoru (systémy hlavy jsou induktivními součástmi jeho kmitavého obvodu). Aby magnetofon po nápravném zásahu vykazoval zase správné parametry, je nutno dodržet dále uvedený postup. V zásadě jde o opětné docílení původních hodnot předmagnetizace a o zachování platnosti původního nastavení všech odládovačů parazitních vý signálů z oscilátoru.

Celkový postup:

- 1) Při funkci ZÁZNAM-STEREO za původního stavu magnetofonu změřit a poznamenat:
 - a) kmitočet oscilátoru - měřit na živých vývodech mazací hlavy (prvá zleva) proti zemi měřičem kmitočtu nebo na nulový zázněj pomoci generátoru - má být 70 až 75 kHz;
 - b) vf napětí na živých vývodech mazací hlavy proti zemi - má mít hodnotu kolem 55 V (měřit voltmetrem s kmitočtovým rozsahem do 100 kHz);
 - c) vf napětí (předmagnetizaci) na živých vývodech obou systémů záznamové hlavy (prosřední hlava) proti zemi - bývá 10 až 20 V.
- 2) Změnit polaritu horního systému mazací hlavy - viz obr.:



před úpravou



po úpravě

- 3) Oscilátorový kondenzátor C 414 - TC 281 5k6/A (na zúženém konci hlavní desky pod oscilátorovým tranzistorem T 402) nahradit hodnotou TC 281 3k9, aby se zhruba vyrovnal pokles kmitočtu oscilátoru (asi o 8 kHz), způsobený úpravou zapojení mazací hlavy; kmitočet oscilátoru dorovnat na původní hodnotu s přesností ± 1 kHz připájením doplnkového kondenzátoru rovněž svitkového provedení (např. TC 281) paralelně k C 414 ze strany plošných spojů - obvykle vyhoví hodnota 470 pF; kmitočet se kontroluje při funkci ZÁZNAM-STEREO.
- 4) Při funkci ZÁZNAM-STEREO nastavit jádrem cívky L 401 (pracovní indukčnost oscilátoru bez podstatného vlivu na kmitočet) původní hodnotu vf napětí na mazací hlavě (napětí po úpravě zapojení hlavy stouplo, jádro je třeba šroubovat směrem ven z cívky).

- 5) Při funkci ZÁZNAM-MONO (postupně při volbě stopy „l-4“ a „3-2“) dostavit znova jádra cívek L 3, L 203 (náhradní indukčnosti za odpojované systémy mazací hlavy) tak, aby při obou volbách stopy byl kmitočet oscilátoru stejný, jako při funkci ZÁZNAM-STEREO; stopě „l-4“ přísluší cívka L 203, stopě „3-2“ cívka L 3; po úpravě zapojení mazací hlavy je třeba náhradní indukčnosti zvětšit (tj. jádra šroubovat směrem dovnitř cívek).
- 6) Při funkci ZÁZNAM-MONO dostavit odporné trimry P 5, P 205 (náhradní odpory za odpojované systémy mazací hlavy) tak, aby při volbě stopy „l-4“ (dostavuje se P 205) i „3-2“ (dostavuje se P 5) bylo výf napětí (předmagnetizace) na příslušném systému záznamové hlavy stejně jako při funkci ZÁZNAM-STEREO (viz odst. 1c).

Kdyby se z nějakých důvodů nepodařilo docilit zanedbatelného rozdílu mezi novým a původním kmitočtem oscilátoru dle odst. 3, pak by bylo nutno doplnit výše uvedený postup ještě následovně:

- 7) Při funkci ZÁZNAM-STEREO měřit postupně výf napětí na obou živých vývodech záznamové hlavy a přitom posouváním jader u cívek L 2, L 202 (indukčnosti odládovačů výf napětí ve výstupech záznamových zesilovačů) nastavit maxima těchto napětí $\frac{1}{2}$ (L 2 odpovídá hornímu systému hlavy, L 202 spodnímu). Potom změnou polohy jádra oscilátorové cívky L 401 docilit původní hodnoty výf napětí (předmagnetizace) na systémech záznamové hlavy (odst. 1c). Tím bude splněn předpoklad pro správné průběhy celkových kmitočtových charakteristik při funkci STEREO.
- $\frac{1}{2}$ na maxima proto, že při správném doladění odládovačů neuniká výf energie na výstupy záznamových zesilovačů (připojí-li se voltmetr tam, lze L 2 a L 202 ladit naopak na minima pronikajícího výf napětí).
- 8) Při funkci ZÁZNAM-MONO (postupně při volbě stopy „l-4“ a „3-2“ jako u odst. 6) dostavit odpornými trimry P 5, P 205 rovněž původní výf napětí na živých vývodech záznamové hlavy. Tím bude splněn předpoklad pro správné průběhy celkových kmitočtových charakteristik při funkci MONO.
- 9) Při funkci ZÁZNAM-STEREO a stisknutém tlačítku (odposlech) připojit mV-metr postupně na výstupy obou snímacích zesilovačů (např. na příslušná péra párových svazků SV_L, SV_P nebo do bodů M 6, M 206 - viz schema) a jádra cívek odládovačů L 5, L 205 posunout na minimum parazitního výf napětí, pronikajícího do snímacích zesilovačů (ladit při rychl. „9“).
- 10) Při funkci ZÁZNAM-STEREO a stisknutém tlačítku (připoslech) připojit mV-metr postupně na výstupy obou výkonových zesilovačů (zásuvky L , P) při stisknutých tlačítkách , a jádry cívek odládovačů L 6 a L 206 nastavit minima výf napětí, pronikajícího do výkonových zesilovačů.

Poznámky:

- Při úpravě zapojení mazací hlavy pájet opatrně (krátce a s chlazením vývodů pinzetou nebo kleštěmi).
- Při uvedených měření není připojen žádný vstupní signál.
- Docílením zanedbatelného rozdílu (± 1 kHz) mezi kmitočtem oscilátoru po úpravě zapojení mazací hlavy a původním kmitočtem před úpravou se podstatně zjednoduší proces úpravy proti umazávání.
- Směr změny polohy jader u cívek odládovačů v případě jejich přeladování se bude řídit podle toho, na kterou stranu se nový kmitočet oscilátoru liší od původního (zvýšený kmitočet by vyžadoval dostavení jader směrem ven z cívek a naopak).
- U cívek s posuvnými jádry (L 2, L 202; L 5, L 205) před jejich přeladováním nahrát předem zajišťovací hmotu.
- Dostavovaná jádra cívek znova nakonec zajistit původním způsobem.
- Kromě cívek L 2, L 202 (umístěných na destičce s přepínačem stop) jsou ostatní v postupu zmíněné nastavovací prvky umístěny na hlavní desce; jsou označeny na straně plošných spojů a z této strany jsou rovněž přístupné k dostavování.
- Při práci na magnetofonu B 73 může pro orientaci sloužit TECHNICKÁ INFORMACE č. 13/78. U popisu účelu odporných trimrů P 5, P 205 je však změna: tyto trimry mají být nastaveny tak, aby při funkci ZÁZNAM-MONO bylo na příslušném systému záznamové hlavy (nikoliv mazací) stejné výf napětí jako při funkci ZÁZNAM-STEREO (viz výše uvedený čl. 6).

2.6. Přeslechy mezi stopami

Přeslechem mezi stopami se rozumí nežádoucí pronikání signálů z nezvolených (protiběžných) stop do signálů snímaných (zvolených) stop. Přípustná míra přeslechů je stanovena v ČSN 36 8430 a u magnetofonu B 73 je spolehlivě dodržena. Dojde-li přesto za určitých

okolnosti k postřehnutelnému přeslechu hlubokých tónů, nemusí jít o poruchu nebo nedokonalé seřízení magnetofonu. Sklon k přeslechům zákonitě stoupá směrem k nízkým kmitočtům, takže nebezpečí případného rušení snímaného programu přeslechem roste s obsahem hloubek v nahrávce na protiběžných stopách a se schopností magnetofonu i k němu připojeného poslechového zařízení přenáset nejnižší kmitočty.

Celkový kmitočtový rozsah magnetofonu B 73 má na hloubkách proti požadavku normy poměrně velkou rezervu. Tu by bylo možno dodatečným zásahem změnit jen na nezbytně nutnou míru a tím dosáhnout určitého omezení nebezpečí přeslechů. Přínos tohoto zásahu by však nemusil být podstatný, protože nemůže převážit poměrně značné regulační možnosti regulátoru hloubek, jež optimální nastavení je nutno při problému s přeslechy doporučit především. Přesto pro případ krajní potřeby je niže naznačena možná úprava pro maximální omezení rezervy u kmitočtového rozsahu snímacích zesilovačů na straně nízkých kmitočtů. Úprava spočívá ve zmenšení hodnot nejvlivnějších vazebních resp. blokovacích kapacit.

Pozice	Původní osazení	Po úpravě	(Typy nových kondenzátorů voleny s ohledem na rozteče příslušných otvorů na hlavní desce)
C 31, C 231	TE 002 20M	TE 005 2M	
C 32, C 232	TE 002 5M	TE 004 5M	
C 33, C 233	TE 005 2M	TK 783 47k (keramický plochý)	

2.7. Šumové poruchy v záznamu na pásku

Nežádoucí stejnosměrná magnetizace záznamové hlavy můžezpůsobit vznik nepravidelného rušivého pozadí v záznamu na pásku. Toto rušení má charakter chaoticky proměnlivého šumu a od případného podobného rušení jiného původu jej lze odlišit střídavým zapínáním přeslechu (a odpeslechu () při záznamu: rušení způsobené stejnosměrnou magnetizací záznamové hlavy je slyšitelné jen při odpeslechu, tj. až z pásku. Tomuto rušivému jevu lze zamezit preventivním opatřením proti nežádoucí stejnosměrné magnetizaci záznamové hlavy. Ze servisního hlediska nejjednodušším dodatečným opatřením je vřazení oddělovacích kondenzátorů 5, uF do cesty záznamových proudů v obou kanálech a odmagnetování záznamové hlavy podle následujícího postupu:

- Od desky s přepínačem stop (D II) odpájete vnitřní vodiče stíněných spojů „o“ a „p“ (dvě krajní pájecí špičky vlevo dole na zúžené straně desky – viz příloha s naznačenou kabeláží). Do rozpojených míst vřaďte oddělovací kondenzátory tak, že jejich záporné vývody budou připájeny na zminěné špičky (případně místo nich přímo na desku). Mohou být použity elektrolytické kondenzátory jak s jednostrannými vývody (např. TE 004 5M nebo TE 006 5M) tak s oboustrannými vývody (např. TE 984 5M nebo TE 986 5M) montované tak, aby nekolidovaly s přilehlou stínicí přepážkou.
(Schematicky bude přídavný kondenzátor levého kanálu mezi odládovačem L2 // C18 a uzlem C17-R31-kontakt 21 přepínače Z; přídavný kondenzátor pravého kanálu bude obdobně mezi odládovačem L202 // C218 a uzlem C217-R231-kontakt 18 přepínače Z).
 - Po odpájení jejich přívodů vyjměte záznamovou hlavu (prostřední hlava) a mazací tlumivou („žehličkou“) ji řádně odmagnetujte. Odmagnetovanou hlavu zamontujte zpět na původní místo (při pečlivé montáži je předpoklad, že nemusí být znova nastavována její výška a kolmost).
- Poznámka: odmagnetování hlavy přímo v přístroji by bylo možné jen pomocí speciálního odmagnetovacího přípravku (s nastavcem).

Pozor: uvedené vřazování oddělovacího kondenzátoru 5, uF dle a) nebude účelné u přístrojů, u nichž bude vyleptané typové označení hlavní desky 2PB 001 36 zakončeno znakem A - 4; u těchto přístrojů bude již opatření proti nežádoucí stejnosměrné magnetizaci záznamové hlavy zavedeno (zpětnovazební odpory R 31, R 231 zde budou zapojeny před oddělovací kondenzátory C 17, C 217).

2.8. Lupení v místě zastopování při záznamu

Vznik intenzivnějšího lupnutí v záznamu na pásku v místě zastavení posuvu pohotovostním tlačítkem () může mít rovněž souvislost s nežádoucí stejnosměrnou magnetizací záznamové hlavy, ale také s náhodně zmagnetovanou páskovou dráhou. Po řádném odmagnetování páskové dráhy obvyklým způsobem a po opatřeních dle předchozího článku 2.7 by se nadměrné lupání v místech zastavení posuvu pásku nemělo vyskytovat.

2.9. Vliv regulátoru výšek na střední kmitočty

U zvoleného osvědčeného zapojení korektoru výšek se značným rozsahem regulace nelze vyložit určité ovlivňování úrovně středního kmitočtového pásma v krajních polohách regulátoru. Odstranění této celkem neškodné nevýhody by bylo možné jen cestou volby složitějšího zapojení korektoru nebo provedení s nižším regulačním rozsahem.

2.10. Význam tlačítka PAR


Funkci tlačítka PAR u magnetofonu B 73 nelze zaměňovat s prvky pro přímé slučování současných stop u jiných magnetofonů. Tlačítko PAR umožnuje pouze sloučení signálů obou kanálů až před koncovými stupni výkonových zesilovačů a je zavedeno především pro možnost sloučené reprodukce trikových synchronních nahrávek. Jinak může být sice využito též pro pomocné nebo kontrolní účely při stereofonním provozu (viz návod k obsluze), avšak bez kritických nároků na jakost reprodukce sloučených signálů obou kanálů.

2.11. Změny v elektrické části v průběhu výrobní serie

V dosavadním průběhu výrobní serie magnetofonu B 73 (do vydání této Technické informace) byly zavedeny následující podstatnější změny elektrické části:


- u kondenzátorů C 5, C 205 změněna hodnota z 5M na M15 (keramický typ TK 782);
- u kondenzátorů C 6, C 206 změněna hodnota z 2M na M15 (keramický typ TK 782);
- u odporů R 31, R 231 změněna hodnota z 12k/A na 15k/A;
- přistoupil odpor R 422 (1M5) pro odvádění náboje z tělesa motoru;
- odpor R 421 pro omezení proudu žárovíček přemístěn z volného prostoru na desku napájení, u které byl změněn obrazec spojů a přidána pájecí špička (deska po změně má u vyleptaného typového označení 2PB 001 32 změnový znak 05 A - 3);
- pro zvýšení spolehlivosti přístroje bylo původní „síťové“ provedení přepínače reproduktoru nahrazeno provedením ISOSTAT, u něhož jsou nejexponovanější přepínací cesty zečtyřnobeny paralelním spojením kontaktů; označení přepínače jako náhradního dílu zůstalo stejné, protože obě provedení přepínače jsou funkčně zámenná.

Uvedené změny jsou podchyceny v obrazových přílohách k této Technické informaci (schema, 3 vyobrazení desek s datem „11.79“). Původní způsob připojení desky napájení je naznačen na následujícím obrázku.




TESLA Přelouč

OTS 11.79




P2...8c	P202...9c	R5...10g	R18...10f	R31...6d	R51...7e	R64...1b	R78...9a	R94...8a	R203...9g	R218...9f	R231...6d	R251...7f	R264...1a	R278...1
P3...5h	P203...1h	R4...10g	R19...10f	R33...10f	R52...8e	R65...1b	R79...9a	R95...7b	R204...9h	R219...9f	R233...9g	R252...8f	R265...1a	R279...1
P4...5h	P204...1h	R5...10g	R20...9f	R40...8g	R53...8e	R66...2b	R80...9a	R96...7b	R205...9g	R220...9f	R240...7b	R255...7f	R266...2a	R280...1
P5...5d	P205...3c	R6...10g	R21...9f	R41...8g	R54...8e	R67...1b	R81...9a	R97...7b	R206...9h	R221...9f	R241...7b	R254...7f	R267...1a	R281...1
P6...6c	P206...5e	R7...10g	R22...6b	R42...8h	R55...8e	R68...1b	R82...9a	R98...7b	R207...9g	R222...7a	R242...7b	R255...7f	R268...1a	R282...1
P7...8f	P207...7g	R8...10g	R23...6a	R43...8g	R56...6e	R69...2b	R83...8b	R99...8a	R208...9h	R223...7a	R243...7b	R256...6f	R269...2a	R283...1
P13...7b	P213...4d	R9...10h	R24...8a	R44...8h	R57...7e	R70...2b	R84...7a	R100...7b	R209...9h	R224...9a	R244...7b	R257...7f	R270...1a	R284...1
P14...7a	P214...4c	R10...8g	R25...8c	R45...8g	R58...7e	R71...1b	R85...8b	R101...7a	R210...7g	R225...9d	R245...7b	R258...7f	R271...1a	R288...1
R11...7e	R26...9f	R12...7e	R26...9f	R46...8g	R59...10d	R72...10a	R86...9b	R103...5d	R211...7f	R226...9f	R246...7b	R259...10e	R272...10c	R289...1
R12...10f	R27...5c	R13...10f	R28...8c	R47...8f	R60...10d	R73...10c	R90...8b	R212...9g	R227...7d	R247...7b	R260...10d	R273...10b	R290...1	
R13...10f	R28...8c	R14...10f	R29...8d	R51...10d	R74...10c	R91...9b	R213...9g	R228...9a	R248...7b	R261...10d	R274...10b	R291...1		
R16...10f	R29...8d	R17...10f	R30...7a	R52...10d	R75...9b	R92...8a	R216...9g	R229...9a	R249...7b	R262...10d	R275...10b	R292...1		
R17...10f	R30...7a	R18...10f	R30...8g	R63...2b	R77...9b	R93...8a	R217...9g	R230...9d	R250...7g	R263...2a	R277...10b	R293...1		



Změny vyhrazeny!

la R278..10a	R294..4c	R401..9f	R414..8a	C1..10h	C18..2b	C57..7e	C5..9a	C201..9h	C218..1h	C237..7e	C250..10a	C401..9g	0418..1d
la R279..10a	R295..6b	R402..8d	R416..9a	C2..10h	C19..3h	C58..10d	C51..9a	C202..9h	C219..2h	C238..7f	C251..10a	C402..9d	0419..2d
la R280..10a	R296..6b	R403..8f	R417..1e	C5..10g	C20..6f	C59..10d	C52..9a	C205..9g	C220..5e	C239..10d	C252..10a	C403..8g	0420..1e
la R281..10a	R297..6b	R404..8d	R418..1d	C6..10g	C21..5e	C40..2b	C53..8a	C206..9e	C221..5e	C240..2a	C253..5d	C404..9d	0421..1f
la R282..10a	R298..6b	R405..1e	R419..2d	C8..10e	C22..8g	C41..1b	C54..8a	C208..9e	C222..7e	C241..1a	C254..5d	C405..9d	0422..1f
la R283..4b	R299..6a	R406..5a	R421..1e	C9..10f	C23..8f	C42..1b	C55..8a	C209..9f	C223..9e	C242..1a	C255..4d	C406..6b	0423..1f
la R284..4c	R300..7b	R407..2e		C10..10f	C30..8h	C43..1b	C56..8a	C210..9f	C230..7h	C243..1a	C256..4d	C407..9d	0424..1f
la R285..4b	R301..5d	R408..2e		C11..8e	C31..8g	C44..1b	C58..5b	C211..9e	C231..7g	C244..1a	C258..5b	C408..2d	0425..1f
la R286..4b	R302..5d	R409..2e		C12..6e	C32..8f	C45..1b	C59..6a	C212..7e	C232..7h	C245..2a	C259..5a	C409..4a	0426..1f
la R287..4b	R303..5d	R410..4b		C13..6e	C33..8f	C46..10e	C61..5d	C213..7e	C233..7e	C246..10e	C261..5d	C410..4b	0427..2d
la R288..4b	R304..5e	R411..4b		C15..6d	C34..8f	C47..9b	C62..10e	C215..6d	C234..7f	C247..10b	C262..10e	C411..4b	0428..2d
la R289..4b	R305..5d	R412..4b		C16..6d	C35..8e	C48..9b	C63..10e	C216..8d	C235..7f	C248..10b	C263..10e	C412..4b	0429..2d
la R290..5e	R306..5d	R413..4d		C17..6d	C36..8e	C49..9b	C64..5e	C217..7d	C236..8f	C249..10b	C264..5e	C413..4d	0429..4c



01..2e
02..4b

záznamových, snímacích a
oscilátoru
(druhů provozu)
filtracními obvody
koncového zastavování
řízení hlasitosti

73 HI-FI STEREO
na deskách s plošnými spoji
(strany součástí)



DI

7

8

9


10



Regulační prvky
 P1, P201 ... regulace záznamové úrovni.
 P10, P210 ... fyziolog. regula hlasitosti
 P11, P211 ... korekce hlubokých tónů
 P12, P212 ... korekce vysokých tónů

Nastavovací prvky
 P2, P202 ... nastavení jmenovitého zesílení záznamových zesilovačů
 P3, P203 ... nastavení záznamového proudu
 P4, P204 ... nastavení předmag. proudu
 P5, P205 ... nastaviteľné náhradné odpory za systémy mazaci hlavy
 P6, P206 ... nastavení jmenovité citlivostí měřítku úrovně
 P7, P207 ... nastavení jmenovitého zesílení sminiacích zesilovačů
 P13, P213 ... nastavení jmenovitého zesílení výkonových zesilovačů
 P14, P214 ... nastavení klidových proudu kongcových stupňů
 L1, L201 ... nastavení rezonance obvodů pro zvedání výšek při záznamu
 L2, L202 ... nastavení odladovačů oscilačního kmitočtu
 L3, L203 ... nastaviteľné náhradné indukčnosti za systémy mazaci hlavy
 L5, L205 ... nastavení odladovačů parazitního výf signálu
 I401 pracovní indukčnosť oscilátoru

Z ... přepínač SNÍMÁNÍ/ZÁZNAM - kontakty kresleny v poloze SNÍMÁNI.
 FR ... přepínač korekce (ovládán přepínačem rychlosti) - kontakty v poloze „9“.
 PS ... přepínač stop (druhu provozu) - kreslen v poloze STEREO ().
 R ... přepínač reproduktoru - kresleny při zapnutí obou vnějších reproduktorů.
 K ... přepínač PŘÍPOSLUCH/ODPOSLUCH při záznamu - kreslen v poloze ODPOSLUCH (kontrola „za páskou“).
 KV ... kontakty koncového zastavování posuvu pásku.
 SV-L, SV-P ... kontakty pérového svazku (rozpinají při funkci SNÍMÁNÍ nebo ZÁZNAM) - kresleny v klidové poloze.





magnetofon TESLA B 73 hi-fi stereo

OTS Te-Př 3.78

Změny vyhrazeny!

Uvedeny průměrné hodnoty statických napětí, měřených bez signálu proti kofuse voltmetrem o vnitřním odporu 50 kΩ/V. Hodnoty s označením → měřeny při funkci ZAZNAM.



Změny vyhrazeny
Änderungen vorbehalten
Változtatás lehetőtelen fennartatva

OTS Te-Př 11.79

přepínač korekcií (ovládan přepínačem rychlosti)
- kontakty kresleny v poloze „9“

Entzerrungsumschalter (durch Bandgeschwindigkeitswähler betätigt) - Kontakte in Stellung „9“
korrekció kapcsoló (a sebesség váltó által) - az érintkezők a „9“ helyzetben

přepínač SÝŤMÁNÍ/ZÁZNAM - kontakty kresleny
v poloze SÝŤMÁNÍ

WIEDERGAEB/AUFGARME-Umschalter - Kontakte
in Stellung WIEDERGAEB gezeichnet

LEJÁTSZÁS/FEJTEL kapcsoló - az érintkezők
a LEJÁTSZÁS helyzetben vannak rajzolva

přepínač stop (druhu provozu) - kresleny v poloze
STEREO (◎)

PS - Spuren- (Betriebsart-) Wähler - gezeichnet
in Stellung STEREO (◎)

sávaváltó (üzemelési mód) - SZTEREO (◎)
helyzetben rajzolva

přepínač reproduktoru - kresleny při zapnutí
obou vynáších reproduktorů

R - die Lautsprecherumschalter - gezeichnet mit
beiden eingeschalteten Außenlautsprecher

a reproduktorkapacitáli - a rajzom minden
kulcs reproduktorkapacitáli

přepínač FÍTOSLECH/ODPOSLECH při záznamu - kresleny
v poloze ODPOSLECH (kontrola „za páskou“)

MITHÖREN/AUFNAHM-Wähler (bei der Aufnahme) - gezeichnet
in der AUFNAHM-Stellung („Hinterband-Kontrolle“)

BEHALLGATAS/LEHALLGATAS Atkapasoló a felületeinél

- LEHALLGATAS helyzetben rajzolva (ellenorzés
„a szallagon keresztül“)

kontakty
Banda
a szallá

kontakty
funkci
v klídro


SW-L
Federatio
oder AU
a rugás
a LEJÁT
nyugalmi

P1, P201
reg
fel

P10, P210
fyz
ham

P11, P211
kor
tel

P12, P212
ter
Għo



MAGNETOFON
TESLA B73 HI-FI STEREO
ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ GRUNDSCHEITUNG ALAPKAPCSOLÁS