




„FAVORIT 505 A“


1949/50

HRČS - www.hrccs.cz



„FAVORIT 505 A“

# TECHNICKÝ POPIS PŘIJIMAČE TESLA „FAVORIT 505 A“



## ZAPØJENÍ

Šestibvodový 3+1 elektronkový superheterodyn k napøení ze střídavé sítø.

## VLOMOVÉ ROZSAHY

- I. krátké vlny 13,8—25 m (21,7—12 Mc/s);
- II. krátké vlny 25—53 m (12—5,65 Mc/s)
- střední vlny 186—577 m (1613—520 kc/s)
- dlouhé vlny 770—2000 m (390—150 kc/s)

## OSAŽENÍ ELEKTRONKAMI

- ECH 21 smíšovač a oscilátor
- ECH 21 mezifrekvenční a nízkofrekvenční zesilovač
- EBL 21 demodulátor a koncový stupeň
- AZ 11 dvoucestný usmírňovač
- EM 11 optický indikátor ladění  
(jedna osvítlovací žárovka 6,3 V, 0,3 A).

## MEZIFREKVENČNÍ KMITOČET

468 kc/s

## ŠÍRKA PÁSMA

1. Šírka pásmá mezifrekvenční části (signál na řídicí mřížce 1. elektronky ECH 21)
 

pro pomér napětí 1 : 10	13.5 kc/s
pro pomér napětí 1 : 100	24 kc/s

2. Celková šírka pásmá na středních vlnách (1000 kc/s)
 

pro pomér napětí 1 : 10	12 kc/s
pro pomér napětí 1 : 100	20 kc/s

na dlouhých vlnách (250 kc/s)

pro pomér napětí 1 : 10 12 kc/s

pro pomér napětí 1 : 100 20 kc/s

## VÝSTUPNÍ VÝKON

(pro 400 c/s 10% skreslení) 3 W

## REPRODUKTOR

Permanentní dynamik EK 14705, průměr membrány 160 mm, impedance zvukové cívky 5 ohmù.

## NAPÁJENÍ

Střídavým proudem 40—60 c/s o napětí 110, 125, 150, 220 a 240 V. Jištění tepelnou pojistkou.

## PŘÍKON

Aši 49 W.

## KNOFLÍKY K OBSLUZE

Na levé boční sténě: regulátor hlasitosti, síťový vypínač a dvojstupňová tónová clona,  
na pravé boční sténě: přední knoflík — ladění,  
zadní knoflík — přepínač vlnových rozsahů,  
na zadní straně přijimače: páčka přepínače „gramoradio“

## ROZMĚRY A VÁHY

	přijimač	přijimač v obalu
šírka	440 mm (i s knoflíky)	510 mm
výška	290 mm	390 mm
hloubka	180 mm	280 mm
váha	cca 7.30 kg	10.6 kg

## POPIS ZAPOJENÍ

### ● VSTUPNÍ ČÁST

Antena vázára induktivně pomocí cívky L 2 s cívkkami L 3 a L 4 pro krátkovlnné rozsahy, prostřednictvím cívky L 5 s cívkou L 6 pro střední vlny a cívku L 7 s L 8 pro dlouhé vlny. (Kondensátor C 4 upravuje resonanční kmitočet antenního obvodu, je-li přijímač přepnut na dlouhé vlny). Souběžně s vazebními cívkkami je zapojen seriový obvod L 1, C 3 k potlačení nežádoucích mezifrekvenčních signálů.

Vstupní obvody laděné kondensátorem C 40 tvoří:

#### pro I. krátkovlnný rozsah

cívka L 4 s využovacím kondensátorem C 14 a seriovým kondensátorem C 5

#### pro II. krátkovlnný rozsah

cívky L 3 + L 4 s paralelní kapacitou kondensátorů C 14 (využovací) a C 8

#### pro střední vlny

cívka L 6 s využovacím kondensátorem C 6 a

#### pro dlouhé vlny

cívky L 6 + L 8 s využovacím kondensátorem C 6 a paralelním kondensátorem C 7.

Vstupní obvod je vázán s mřížkou heptodové části směšovací elektronky kondensátorem C 9.

### ● OSCILÁTOR

Obvody oscilátoru, které jsou laděny kondensátorem C 41 (mechanicky vázaný s kondensátorem C 40) tvoří:

#### pro I. krátkovlnný rozsah

cívka L 12 s kondensátorem C 17, řazeným do serie s kondensátorem C 41

#### pro II. krátkovlnný rozsah

cívky L 11 + L 12 s paralelním kondensátorem C 11

#### pro střední vlny

cívky L 11 + L 12 + L 14 s využovacím kondensátorem C 19 a souběžovým kondensátorem C 26

#### pro dlouhé vlny

přistupuje ještě cívka L 16 s paralelním kondensátorem C 16 a souběžovou kapacitou C 25.

Laděné obvody jsou vázány vysokofrekvenčně s anodou triodové části směšovací elektronky ECH 21 pomocí kondensátoru C 15 a pracovního odporu R 9. Vazební vinutí, která jsou řazena v serii a vázána s mřížkou oscilátoru (a současně s 3. mřížkou heptody) kondensátorem C 13 jsou: pro I. a II. krátkovlnný rozsah cívka L 10 s paralelním pomocným obvodem, tvořeným cívku L 9 a kondensátorem C 10. Resonanční kmitočet tohoto obvodu je nižší než nejnížší kmitočet rozsahů krátkých vln a nakmitáváním zvyšuje napětí oscilátoru. Pro střední vlny přistupuje cívka L 13 a pro dlouhé vlny L 15.

### ● MEZIFREKVENČNÍ ZESILOVAČ

V anodě heptody směšovací elektronky ECH 21 je zařazen obvod, laděný na mezifrekvenční kmitočet z členů L 21, C 21, který s obvodem L 22, C 22, s nímž je induktivně vázán, tvoří první mezifrekvenční pásmový filtr. Druhý obvod filtru je napojen na pracovní mřížku druhé elektronky ECH 21, jejíž heptodová část pracuje co mezifrekvenční zesilovač. Druhý mezifrekvenční filtr, který váže anodu elektronky mf

zesilovače s demodulační diodou a je tvořen obvody L 23, C 23 a L 24, C 24.

### ● DEMODULÁTOR

Obvod demodulátoru tvoří prvá dioda elektronky EBL 21, část cívky L 24, odporník R 15, regulátor hlasitosti R 16 a katoda téže elektronky. Kondensátor C 30 svádí zbytky vysokofrekvenčního napětí.

### ● SAMOČINNÉ ŘÍZENÍ CITLIVOSTI

(způsobená regulace)

Napětí o mezifrekvenčním kmitočku z obvodu C 23, L 23 přivádí se přes C 27 k druhé diodě elektronky EBL 21. Usměrněním tohoto signálu teče odporem R 21 stejnosměrný proud a vyvolává na jeho svorkách napětí, které se zavádí přes R 20 (C 34), L 22 na mřížku druhé elektronky ECH 21 a přes R 1 na mřížku prve elektronky ECH 21. Elektronky ECH 21 jsou elektronky s proměnnou strmostí, a proto změnou předpětí se řídí i citlivost přijímače. Usměrnění signálů diodou nastává však teprve tehdy, je-li jejich napětí větší než záporné předpětí, přiváděné odporem R 22 z napájecí části na anodu regulační diody. Tím je regulace zpožděna a pracuje jen u silnějších vysílačů.

### ● NÍZKOFREKVENČNÍ ČÁST

Demodulované napětí z potenciometru R 16 se dostává přes C 31 na mřížku triodové části druhé elektronky ECH 21, kdé se zesiluje. Z anodového obvodu, z odporu R 13 se převádí pomocí C 29, R 19 na mřížku pentodové části koncové elektronky EBL 21, a odtud po zesílení přes výstupní transformátor L 30, L 31 na zvukovou cívku reproduktoru. Primární vinutí transformátoru je překlenuto kondensátorem C 62 k potlačení šumu a nežádoucích pískotů.

### ● ÚPRAVA REPRODUKCE

Vypínačem tónové clony se zapíná mezi anodu a kathodu koncové elektronky kondensátor C 61 k potlačení vyšších kmitočtů.

### ● OPTICKÝ INDIKÁTOR LADĚNÍ

Elektronka EM 11 umožňuje přesné vyladění přijímače. Podle velikosti přijímaného signálu, na nějž je přijímač naladěn, vzniká v obvodu samočinného řízení citlivosti různě veliké záporné předpětí, které se zavádí rovněž na řidicí mřížku elektronky EM 11. Podle velikosti přiváděného napětí klesá proud anodových systémů, které jsou napájeny přes velké odpory R 33, R 34. Zmenšením proudů zmenší se i úbytek napětí na odporech R 33, R 34, tím se zvětší napětí na anodách a s nimi spojených vychylovacích destičkách. Zmenšením rozdílu napětí mezi vychylovacími destičkami a fluorescenčním stínítkem, které tím nastane, zmenší se i stínící účinek vychylovacích destiček a zvětší se na stínítku zeleně svítící plošky. Přijímač je správně naladěn, jsou-li tyto plošky největší.

### ● DALŠÍ REPRODUKTOR A GRAMOFONOVÝ VSTUP

Další nízkoohmový reproduktor o impedanci asi 5 ohmů lze připojit k zádičce zapojené souběžně k zvukové cívce reproduktoru přijímače.

Vstup pro gramofonovou přenosku má impedanci asi 50 kΩ a připíná se souběžně k regulátoru hlasitosti vypínačem, jímž se současně spojuje demodulační obvod na krátko.

## ● NAPÁJENÍ PŘIJIMAČE

Proud se zavádí přes dvoupólový spinač, tepelnou pojistku a přepinač napětí na primár síťového transformátoru. Transformátor lze přepnout volbou odbočky na napětí 110, 125, 150, 220 a 240 V. Střídavé napětí sekundární strany transformátoru je usměrňováno dvoucestnou usměrňovací elektronkou AZ 11. Napětí pro anodu koncové elektronky se odeberá z elektrolytu C 35, který tvoří první člen filtru, složeného z elektrolytů C 35, C 36, odporu R 10 a kondensátoru C 28, kterým jest vyhlašováno napětí pro většinu elektrod elektronek. Anodové napětí triody druhé elektronky ECH 21 je dále oproštováno od střídavé složky filtrem z R 35, C 64.

Pro stínící mřížky heptodových částí elektronek ECH 21 vyhlazuje napětí filtr z členů R 11, C 12.

Potřebné záporné předpětí vzniká spádem na odporu R 3 (překlenutém kondensátorem C 20) zařazeném v záporné větví napájecí. Jest vyhlašováno filtrem z členů R 7, C 33 a zaváděno přes R 18, R 19 na řídicí mřížku elektronky EBL 21, přes R 22 na regulační diodu téže elektronky, k zpožděnému samočinnému řízení citlivosti a dělícím tvořeným odpory R 14, R 12 na řídicí mřížku triodové části druhé elektronky ECH 21.

## VYVAŽOVÁNÍ PŘÍSTROJE

### ● KDY JE NUTNO PŘIJIMAČ VYVAŽOVAT

1. Po výměně cívek nebo kondensátoru v mezfrekvenční nebo vysokofrekvenční části přístroje.
2. Jestliže již nedostačuje citlivost nebo selektivita (je-li přijimač rozladěn).

### ● POMŮCKY K VYVAŽOVÁNÍ

1. Zkušební vysilač s normálními antenami.
2. Měřič výstupního výkonu (outputmetr) eventuálně střídavý voltmetr.
3. Vyvažovací šroubovák (šroubovák z isolaci hmoty).
4. Kondensátory o kapacitě 3200 pF a 100 pF.
5. Zajišťovací hmota.

Před vyvažováním nutno přijimač mechanicky a elektricky seřídit, osadit původními elektronkami, s kterými bude užíván. Pinsetou odstraníme z vyvažovacích jader zajišťovací hmotu. Přijimač se má vyvažovat až je-li vyhřát.

Při vyvažování není třeba vyjmout přijimač ze skříně, stačí odejmout zadní stěnu a spodní desku. Pak jsou všechny ladící části přístupné.

### A. VYVAŽOVÁNÍ MEZIFREKVENČNÍCH OBVODŮ

1. Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, otočný kondensátor vytocete na minimum, regulátor hlasitosti na maximum, přijimač uzemněte.
2. Zapojte měřič výstupu buď přes přizpůsobovací transformátor, nebo přímo na vývody pro další reproduktor.
3. Modulovaný mezfrekvenční signál 468 kc/s přivedte na řídicí mřížku elektronky E 1 (ECH 21) přes kondensátor 32.000 pF.
4. Připojte souběžně k cívce L 23 rozladovací kondensátor 100 pF a nařidte vyvažovacím šroubovákem železové jádro cívky L 24 (t. j. horní cívky druhého mezfrekvenčního transformátoru) na nej-

výšší výstupní napětí. Rozladovací kondensátor odpojte.

5. Rozladovací kondensátor 100 pF zapojte souběžně k L 24 a nařidte železovým jádrem cívky L 23 (t. j. dolní cívky druhého mezfrekvenčního transformátoru) nejvyšší výstupní napětí. Rozladovací kondensátor odpojte.
6. Rozladovací kondensátor 100 pF zapojte souběžně k L 21 a nařidte železovým jádrem dolní cívky L 22 prvého mf transformátoru nejvyšší výstupní napětí. Rozladovací kondensátor odpojte.
7. Zapojte rozladovací kondensátor 100 pF mezi řídicí mřížku elektronky E 2 a chassis přijimače. Nařidte železovým jádrem horní cívky L 21 prvého mf transformátoru nejvyšší výstupní napětí a rozladovací kondensátor odpojte.
8. Vyvažování mezfrekvenčních obvodů opakujte ještě jednou, jak uvedeno pod 4., 5., 6 a 7. Po vyvážení zakapejte dodávací jádra zakapávacím voskem.

### B. VYVAŽOVÁNÍ MEZIFREKVENČNÍHO ODLAĎOVAČE

1. Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, otočný kondensátor nařidte na největší kapacitu a regulátor hlasitosti vytocete na maximum. Přepojte měřič výstupu buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na zdírky pro další reproduktor.
2. Na antenní zdírku přiveďte přes normální umělou antenu silný modulovaný signál 468 kc/s.
3. Otáčením železového jádra cívky L 1 nařidte nejmenší výstupní napětí (postup je opačný jako při vyvažování mezfrekvenčních obvodů).
4. Po nalaďení zajistěte železové jádro zakapávacím voskem.

### C. VYVAŽOVÁNÍ VSTUPNÍCH A OSCILÁTOROVÝCH OBVODŮ

#### ● I. Krátké vlny 13.8—25 m (21.7—12 Mc/s)

1. Vlnový přepinač přepněte na první krátkovlnný rozsah, regulátor hlasitosti vytocete na maximum. Měřič výstupního napětí připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na vývody pro další reproduktor.
2. Otočný kondensátor vytocete na maximální kapacitu tak, aby plechy statoru a rotoru byly ve stejné rovině, a přesvědčte se, souhlasí-li ukazatel vysilače na stupnici se znaménkem na pravé straně stupnice středovlnného rozsahu.
3. Nesouhlasí-li ukazatel, posuňte jej na lanku tak, aby souhlasil s tímto znaménkem.
4. Na antenní zdírku přiveďte modulovaný signál 21 Mc/s (14.3 m) přes umělou antenu, nalaďte přijimač na příslušný kmitočet (pozor na zrcadlovou frekvenci) a odvinováním slabého drátu na kondensátoru C 14 nařidte nejvyšší výstupní napětí.

#### ● II. Krátké vlny 25—53 m (12—5.65 Mc/s)

Tento rozsah se zvlášt neladí.

#### ● III. Střední vlny 186—577 m (1613—520 kc/s)

1. Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, regulátor hlasitosti natočte na maximum, měřič výstupu připojte buď přímo nebo přes

- přizpůsobovací transformátor na zdírky pro další reproduktor.
2. Ladícím knoflíkem naříďte ukazatel na 194 m (1550 kc/s) a na antenní zdírku přiveďte přes umělou antennu modulovaný signál 1550 kc/s.
3. Odpináním slabého drátu s kondensátorem C 19 a pak i s C 6 naříďte nejvyšší výstupní napětí.
4. Druhý konec středovlnného rozsahu se neladí.

#### ● IV. Dlouhé vlny 770—2000 m (390—150 kc/s)

1. Vlnový přepinač přepněte na dlouhé vlny, regulátor hlasitosti naříďte na maximum a měří výstupu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na zdírky pro další reproduktor.
2. Ukazatel vysílače naříďte ladícím knoflíkem podle stupnice na 1880 m (160 kc/s) a na antenní zdírku přiveďte přes umělou antennu modulovaný signál 160 kc/s.
3. Naškrabáním kondensátoru C 25 naříďte nejvyšší výstupní napětí.

#### Poznámka:

Při vyvažování dbejte, abyste nepřekročili maximum při odvýjení slabého drátu s kondensátory C 6, C 14 a C 19, neboť pak je nutno celý vyvažovací kondensátor vyměnit. Při změně kapacity kondensátoru C 25 naškrabáváním počínejte si takto: Ostře přibroušeným šroubovákem odškrabujte opatrně stříbrný povlak kondensátoru, přistupný čtyřhranným otvorem. Po naškrabání nutno stříbrný povlak chránit proti oxydaci kapkou zakapávacího vosku.

## OPRAVA A VÝMĚNA SOUČÁSTÍ

Při mnohých opravách nebo výměně součástí není zapotřebí vyjmout přístroj ze skříně. Stačí odejmout zadní stěnu a spodní desku.

#### ● VYJÍMÁNÍ PŘIJIMAČE ZE SKŘÍNĚ

1. Odejměte zadní stěnu po vyšroubování dvou šroubků na dolní straně zadní stěny. Dolní část stěny odtáhněte a vysuňte ze zářezu skříně.
2. Vyšroubujete čtyři šrouby ze spodní desky, desku odejměte a odpájejte zemicí kablík od letovacího očka.
3. Odletujte oba přívody k reproduktoru.
4. Povolte delším šroubovákem šrouby knoflíků. Knoflíky natočte tak, aby drážky šroubu bylo vidět otvorem mezi kostrou (chassis) a skříní. Knoflíky sejměte.
5. Vyšroubujete čtyři šrouby na spodu skříně, kterými je upevněno chassis ke skříně.
6. Stáhněte objímku s osvětlovací žárovkou a objímku s magickým okem EM 11 z jejich držáků.
7. Vyplákněte stupnicový ukazatel z vodicí struny (lanka).
8. Povolte dva šrouby, upevňující drážky kladek.
9. Jemným tahem vysuňte vodicí strunu (lanko) z drážek kladek.
10. Chassis přijimače (montážní desku) vysuňte opatrně ze skříně.

#### ● VÝMĚNA STUPNICE

(Přijimač není nutno vyjmout ze skříně.)

1. Po vyšroubování šroubků z držáků matnice lze sejmout matnici i se stupnicí.
2. Sesuňte oba gumové kroužky z vadné stupnice a navlékněte je na okraje stupnice nové.
3. Takto upravenou stupnicí položte na matnici a pomocí držáků opět upevněte.
4. Ukazatel vysílače seřídte podle odstavce: „Seřízení ukazatele.“

#### ● OBJÍMKY ELEKTRONEK

Tři elektronky v tomto přijimači mají objímky tvaru U, čtvrtá objímka Y. Při zasunování elektronek do objímek musí vyčnívající výstupek na vodicím kolíku elektronkové patice zapadnout do zářezu v kruhovém otvoru elektronkové objímky.

#### ● VÝMĚNA DESTIČKY PRO PŘÍVODY ANTENY A UZEMNĚNÍ

1. Montážní desku (chassis) vyjměte ze skříně.
2. Odpojte přívody z antény i uzemňovací zdírky a z cívky mf odlaďovače L 1.
3. Odvrtejte tři trubkové nýty, kterými je destička přichycena k chassis přijimače.
4. Je-li třeba, odvrtejte rovněž dva duté nýty přidržující cívku mf odlaďovače L 1 a přinýtujte ji na novou destičku.
5. Novou destičku i s mf cívkou přišroubujte k montážní desce třemi šrouby M 3. Matičky šroubů zajistěte proti uvolnění zajišťovacím lakenem.
6. Na letovací body odlaďovače a obou zdírek připejte opět odejmouté přívody. Je-li poškozena cívka mf odlaďovače, stačí vyměnit jen ji.

#### ● SEŘÍZENÍ UKAZATELE

1. Odejměte zadní stěnu.
2. Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, regulátor hlasitosti naříďte na maximum (otočení doprava), měří výstupu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na vývody pro další reproduktoru.
3. Modulovaný signál 1000 kc/s (300 m) přiveďte na antenní zdírku přes normální umělou antennu.
4. Je-li přijimač přesně naladěn na tento kmotocet, musí ukazatel ukazovat 300 m.
5. Nesouhlasí-li ukazatel, nakapejte na místo, kde je zajištěn lakenem, ředitlo. Po uvolnění zajišťovacího laku naříďte posunutím ukazatel tak, aby se kryl se značkou 300 m. Přejdete několikrát laděním celou stupnicí, pak znova naladte signál 300 m a přesvěďte se, ukazuje-li správně. Ukazatel zajistěte opět lakenem.

#### ● HNACÍ MOTOUZ

Délka motouzu je 335 mm, měřeno od jednoho upevňovacího bodu k druhému.

#### ● VÝMĚNA HNACÍHO MOTOUZU

1. Vyjměte přijimač ze skříně.
2. Jeden konec připraveného motouzu provlékněte mezi ladící osou a montážní deskou přes kluzný

váleček a kolem spodního obvodu ladicího bubnu; pak jej prostrčte obdélníkovým otvorem bubnu a navlékněte očko motouzu na spirálové pero, které je zaklesnuto na jeho protilehlé straně. Druhý konec převodového motouzu oviňte 2,5krát (proti směru pohybu hodinových ručiček) směrem k ladicímu knoflíku, kolem ladicí osy, provlékněte otvorem v montážní desce a vedte kolem prohnuté destičky kolmo na buben. Po protažení otvorem v bubnu zaklesněte očko motouzu rovněž na spirálové pero.

### 3. Přijimač zamontujte opět do skříně.

## ● LANKO PRO POHON STUPNICOVÉHO UKAZATELE

Je to ocelové lanko 0,3 mm silné a 1160 mm dlouhé, měřené od jednoho upevňovacího bodu k druhému.

## ● NAVLÉKÁNÍ LANKA PRO POHON STUPNICOVÉHO UKAZATELE

### 1. Vymontujte přijimač ze skříně.

- Ladicí kondensátor vytočte na maximum (zavřete). Očko připraveného lanka navlékněte do tažného pera, které je zaklesnuto na výstupku ladicího bubnu. Lanko vede přes rozváděcí kolečko, umístěné na protější straně a na obvod bubnu směrem nahoru. Druhý konec je veden od napínacího pera též přes rozváděcí kolečko na obvod ladicího bubnu směrem dolů.
- Napněte lanko a současně vsuňte přijimač do skříně. Potom lanko s pravé strany bubnu vede na kladku bližší k zadní stěně, dále podél vodicí tyče na protější kladku a zpět přes třetí kladku na levou stranu hnacího bubnu.
- Naříďte ukazatel (viz seřízení ukazatele).

## ● VÝMĚNA VYPINAČE TÓNOVÉ CLONY

- Odšroubujte zadní stěnu, spodní desku a knoflík regulátoru hlasitosti povytáhněte.
- Přívody z letovacích bodů vypinače odpájete.
- Dva trubkové nýty odvrtejte, destičku se spinačem nadzvedněte a vysuňte.
- Novou destičku se spinačem zasuňte pod osu regulátoru hlasitosti a přišroubujte ji dvěma šroubkami.
- Odpájené přívody opět připájete.
- Spodní desku a zadní stěnu přišroubujte.

## ● VLNOVÝ PŘEPINAČ

Vlnový přepinač má dva přepínací segmenty, které jsou vsunuty do montážní desky. Rotor se otočí ve statoru vždy o  $90^\circ$  pro jednotlivé přepínací polohy na rozdíl od normálních přepinačů, které se přepnutím otočí jen o  $30^\circ$ . Ve schematu je přepinač zakreslen v poloze krátké vlny I. rozsahu.

## ● VÝMĚNA VLNOVÉHO PŘEPINAČE

- Vymontujte přijimač ze skříně.
- Aretační pero vlnového přepinače stiskněte kleštěmi těsně v montážní desky a vyvlekněte jej.
- Odpájete přívody od vadného kotoučku vlnového přepinače.
- Vadný přepínací segment rozlomte, osu přepinače vyvlekněte z vidlice chassis a vytáhněte ze zbyvajícího kotoučku.

5. Otvory v chassis, ve kterých byl zasunut přepínací segment, vyrovnajte (mezistěnu) tak, aby do nich mohl být vsunut segment nový.

6. Osu vlnového přepinače vsuňte do přepínacích segmentů tak, aby otvor se závitem v osě byl kolmo oproti montážní desce.

Rotory v přepínacích destičkách musí být v poloze I. krátkých vln, takto připravené segmenty zasuňte do příslušných otvorů obdélníkového tvaru v montážní desce a osu vlnového přepinače uložte do vidlice.

7. Vsunutím silného šroubováku do otvoru montážní desky vedle otvoru, v němž je zasunut segment vlnového přepinače, a otočením vymáčkněte příčku do otvoru ve statoru, a tím segment upěvníte.

8. Nasuňte stavěcí pero přes osu vlnového přepinače do otvoru v montážní desce.

9. Připájete spoje na příslušná letovací očka.

10. Spojte a kondenzátory urovnajte tak, aby nebyly mezi nimi zkraty, a přijimač uvedte do provozu.

## ● VÝMĚNA DESKY PŘEPINAČE SÍŤOVÉHO NAPĚtí

- Odpájete přívody.
- Rozlomte a odstraňte vadnou desku.
- Upevňovací jazýčky na montážní desce vyrovnajte tak, aby se dala nasadit přepínací deska nová.
- Nasadte novou desku a jazýčky plochými kleštěmi zakroutíte, aby přepínací destička na nich pevně držela.
- Na kolíčky navlékněte příslušné spoje a připájete.
- Před zapojením přijimače na síť prohlédněte spoje, aby mezi nimi nebyl zkrat. Nastrčte přepínací kotouček kolíčkem do otvoru v přepínací desce a naříďte jej na správné napětí.

## ● VÝMĚNA LADICÍHO KONDENSÁTORU

(C 40—41)

Přijimač není nutno vyjmout ze skříně.

- Odpájete přívody pod montážní deskou (t. j. izolovaný kablík na pájecím očku montážní desky a dva spoje se statorů C 40—41 k vlnovému přepinači).
- Povolte stavěcí šrouby převodového bubnu.
- Vyšroubujte šrouby, kterými je připevněn ladicí kondensátor, vysuňte jej z ladicího bubnu a nahradte novým.
- Nový ladicí kondensátor opět přišroubujte a šrouby zajistěte lakem..
- Připájete spoje.
- Otočný kondensátor naříďte na největší kapacitu a ladicí buben natočte tak, aby stupnicový ukazatel ukazoval na pravý okraj stupnic jednotlivých rozsahů.
- Stavěcí šrouby v převodovém bubnu utáhněte a zajistěte lakem.
- Přijimač přelaďte podle směrnic „Vyvažování vstupních a oscilátorových obvodů“.
- Nesouhlasí-li ukazatel vysilačů, postupujte podle odst. „Seřízení ukazatele“.

## ● VÝMĚNA STUPNICOVÉHO UKAZATELE

- Na lak, kterým je ukazatel zajištěn, nakapejte ředitlo (aceton).

2. Po uvolnění laku vyvlekněte ukazatel s vodicí struny (lanka).
3. Nový ukazatel nejprve vsuňte mezi matnici a stupnice, a potom navlékněte na vodicí strunu (2krát ovinuto).
4. Seřidte ukazatel vysilačů (viz odst. „Seřízení ukazatele“).

#### ● VÝMĚNA REGULÁTORU HLASIVOSTI R 16

1. Odpájete přívody síťového vypinače a regulátoru hlasitosti.
2. Vysuňte aretační pero tónové clony, stiskněte je na pravé straně k montážní desce a pero volně vytáhněte z otvoru.
3. Uvolněte stavěcí šroub v kotoučku tónové clony a osu povytáhněte. Vyšroubujte matku upevňující regulátor k chassis a vadný regulátor vyjměte.
4. Nový regulátor navlékněte do držáku chassis a matkou upevněte.
5. Osu s distanční kovovou trubičkou navlékněte na osu regulátoru a stavěcí šroub v kotoučku tónové clony zašroubujte. Vypadne-li osa z vedení a sesunou-li se distanční trubičky, postupujte takto: osu regulátoru hlasitosti navlékněte do obou ložisek chassis, pak navlékněte pertinaxovou trubičku, přepínací kotouček (nejdříve stranou menšího průměru), a potom distanční kovovou trubičku.
6. Nasadte aretační pero tónové clony. Do držáku u regulátoru hlasitosti zasuňte konec tlakového pera bez výzevu, do druhého držáku tlakové pero s výzevou tak, aby výzev zapadl do drážky držáku.
7. Připájete spoje k síťovému vypinači a regulátoru hlasitosti.

#### ● VÝMĚNA SÍŤOVÉHO TRANSFORMÁTORU

1. Odejměte zadní stěnu.
2. Vyšroubujte čtyři šrouby, upevňující transformátor na chasis.
3. Odpájete přívody od vadného transformátoru.
4. Připájete přívody na nový transformátor.
5. Nový transformátor opět upevněte čtyřmi šrouby na chassis.

#### ● REPRODUKTOR

Reprodukтор jest upevněn třemi šrouby, které jsou zapevněny v ozvučníci. Příčiny špatného přednesu a drnčení bývají:

1. Uvolnění některých součástek ve skříni.
2. Znečištění vzduchové mezery reproduktoru.
3. Porušení správného středění (navlnutí).

Při opravě reproduktoru nerozebírejte nikdy vlastní trn magnetu. Pracoviště, kde opravujete, musí být prosto jakýchkoliv kovových pilin. Po vyčištění mezery od pilin, nejlépe plochým kolíčkem omotaným vatou, nebo po výměně membrány, kmitací cívku znova pečlivě vystředíte pomocí proužků papíru, vsunutých mezi cívku a trn magnetu. Po skončené opravě ihned navlékněte ochranný obal.

#### ● ZMĚNY

U přijimačů od výrobního čísla 835600 výše byla provedena za účelem zlepšení činnosti oscilátoru na prvním krátkovlnném rozsahu změna v napájení anody oscilátoru prvé elektronky ECH 21. Pracovní odporník R 9 byl přepojen až za filtr R 35, C 64 a odporník R 35 (20.000Ω) nahrazen odporem stejné hodnoty, avšak pro zatížení 0,5 W. Touto změnou bylo sníženo napětí anody oscilátoru proti hodnotám uvedeným v tabulce.

#### PROUDY A NAPĚTÍ

		Ea V	Eg2 V	Ia mA	Ig2 mA
ECH 21	heptoda	225	95	6,5	6
	trioda	150	—	3,5	—
ECH 21	heptoda	225	95	5,2	3,7
	trioda	72	—	1,7	—
EBL 21	pentoda, duodioda	245	225	32	4
EM 11	ukazatel vyladění	225	I. vychylovací destička 30 V II. vychylovací destička 35 V		
AZ 11	dvocestný usměrňovač	2 × 250	celkový proud 70 mA		

Napětí na C 35 245 V, napětí na C 36 225 V.

Měřeno přístrojem Multavi II, napětí rozsahem 300 V (10.000 Ω).

Úchylyky ±10% nemusí ještě značit vadu přístroje.

**NÁHRADNÍ DÍLY**  
**M E C H A N I C K É DÍLY**

Pos.	Název	Objednací číslo	Poznámky
1	Skříň	PF 12701	
2	Ozvučnice kompletní	PF 11001	
3	Zadní stěna	PA 13210	
4	Spodní kryt	PF 80002	
5	Stupnice	PF 15725	
6	Gumový kroužek na stupnici	EK 76450	
7	Ukazovatel	PF 16501	
8	Matnice	PF 83620	
9	Přichytka matnice	EK 51238	
10	Držák matnice	PA 65703	
11	Kladka	EK 40100	
12	Pravý držák kladky	PF 83619	
13	Levý držák kladky	PF 83618	
14	Knoflík kulatý	EK 14362	
15	Knoflík přepinače	EK 14363	
16	Chassis	PF 19601	
17	Ladicí buben	ÉK 39912	
18	Napínací pero lanka	EK 97530	
19	Napínací pero provázku	EK 97586	
20	Objímka elektronky E 21	4923131	
21	Objímka elektronky EM 11	V 4 Sn 20	
22	Objímka elektronky AZ 11	V 4 Sn 7	
23	Upevňovací pero objímky EM 11	V 5 Pc 1	
24	Lanko	M 4—37	
25	Provázeck	M 4—38	
26	Vypínač clony	PK 57500	
27	Aretační pero clony	PA 78306	
28	Vypínač kotouček clony	EK 56482	
29	Distační trubka kratší	EK 56446	
30	Distační trubka delší	PA 90601	
31	Osa potenciometru	PA 72605	
32	Osa ladění	PA 72603	
33	Zajišťovací kroužek ladící osy	NT-N 029-3,2 Ms	
34	Osa vlnového přepinače	PA 72607	
35	Aretační pero vlnového přepinače	A 197973	
36	I. kotouček vlnového přepinače	EK 12553	
37	II. kotouček vlnového přepinače	EK 12514	
38	Vypínač „gramo-radio“	EK 13310	
39	Deska síťového přepinače	EK 67903	
40	Knoflík síťového přepinače	PK 46100	
41	Deska antena-zem s cívkou	EK 34012	
42	Deska reproduktoru	A 134042	
43	Deska gramofonu	A 134092	
44	Objímka osvětlovací žárovky	0851521	
45	Žárovka 6,3 V—0,3 A	8046 P—00	
46	Síťová šňůra se zástrčkou	2850266	
47	Přichytka síťové šňůry	EK 51435	
48	Vrut do dřeva	NT-N 035 M3-Z	
49	Gumová podložka pod chassis	112 Vd 4	
50	Gumová podložka pod šroub	188 Vd 2	
51	Náhradní držák pro cívku	A 138500	
52	Jádra mezifrekvenčních cívek	28920802 GP	
55	Reproduktor kompletní	EK 147050	
56	Membrána s cívkou	EK 14800	
57	Svorkovnice	EK 42202	
58	Lemovací kroužek	2845268	
59	Prokládací kroužek	2845269	
60	Koš	4997301	
61	Plátěný obal	2847524	

## ELEKTRICKÉ DÍLY

## CÍVKY

L	Název	Velikost	Objednací číslo	Poznámka
1	Mezifrekvenční odladovač	18 Ω	EK 02003	
2		4,3 Ω		
3	Cívky krátkovlnné vstupní	1 Ω	EK 02011	
4		1 Ω		
5		35 Ω		
6	Cívky středo- a dlouhovlnné vstupní	6,5 Ω	EK 03410	
7		140,0 Ω		
8		39,0 Ω		
9		3,0 Ω		
10		1,0 Ω		
11	Oscilátor střední a krátké vlny	0,02 Ω	EK 03411	
12		0,08 Ω		
13		2,0 Ω		
14		5,5 Ω		
15	Oscilátor dlouhé vlny	5,0 Ω	EK 02010	
16		16,0 Ω		
21	Prvý mezifrekvenční transformátor	8,0 Ω	EK 04400	
22		8,0 Ω		
23	Druhý mezifrekvenční transformátor	8,0 Ω	EK 04401	
24		8,2 Ω		
30	Výstupní transformátor	325 Ω	PN 67305	
31		0,326 Ω		
A		12,5 Ω		
B		1,72 Ω		
C		5,56 Ω		
D		16,0 Ω		
E	Síťový transformátor	4,7 Ω	PN 66103	
35		145,0 Ω		
35'		150,0 Ω		
36		0,22 Ω		
37		0,14 Ω		

## KONDENSÁTOŘE

C	Název	Velikost	Objednací číslo	Poznámka
3	Kondensátor slídový	10% 500 V	40 pF	TC 203 40/A
4	Kondensátor slídový	10% 500 V	40 pF	TC 203 40/A
5	Kondensátor slídový	2% 500 V	190 pF	TC 201 190/C
6	Kondensátor doladovací		25 pF	EM 218 025/Vd
7	Kondensátor slídový	5% 500 V	16 pF	TC 200 16/B
8	Kondensátor slídový	2% 500 V	80 pF	TC 203 80/C
9	Kondensátor slídový	13% 500 V	100 pF	TC 203 100
10	Kondensátor slídový	10% 500 V	40 pF	TC 203 40/A
11	Kondensátor slídový	2% 500 V	82 pF	TC 203 82/C
12	Kondensátor svitkový	20% 400 V	50.000 pF	TC 103 50/K
13	Kondensátor slídový	10% 500 V	80 pF	TC 200 80/A
14	Kondensátor doladovací		25 pF	EM 218 025/A
15	Kondensátor slídový	10% 500 V	100 pF	TC 203 100/A
16	Kondensátor slídový	5% 500 V	29 pF	TC 200 29/B
17	Kondensátor slídový	2% 500 V	180 pF	TC 201 180/C
19	Kondensátor doladovací		25 pF	EM 218 025/Vd
20	Kondensátor svitkový	10% 160 V	0,1 μF	TC 101 M 1/A
21—24	Kondensátor slídový	5% 500 V	103 pF	TC 203 103/B
25	Kondensátor slídový	2% 500 V	190 pF	TC 201 190/C

C	Název		Velikost	Objednací číslo	Poznámka
26	Kondensátor slídový	1%	500 V	416 pF	TC 201 416/D
27	Kondensátor slídový	13%	500 V	7 pF	TC 200 7
28	Kondensátor svitkový	20%	400 V	0,1 $\mu$ F	TC 103 M 1
29	Kondensátor svitkový	20%	400 V	10.000 pF	TC 103 10 K
30	Kondensátor slídový	13%	500 V	100 pF	TC 203 100
31	Kondensátor svitkový	20%	250 V	25.000 pF	TC 102 25 K
32	Kondensátor slídový	13%	500 V	80 pF	TC 203 80
33	Kondensátor svitkový	20%	160 V	50.000 pF	TC 101 50 K
34	Kondensátor svitkový	20%	250 V	50.000 pF	TC 102 50 K
35, 36	Kondensátor elektrolytický	250/270 V		2 x 50 $\mu$ F	PK 705 01
40, 41	Kondensátor ladící			2 x 500 pF	WN 705 05
61	Kondensátor svitkový	20%	1000 V	25.000 pF	TC 105 25 K
62	Kondensátor svitkový	20%	1000 V	5000 pF	TC 105 5 K
64	Kondensátor svitkový	20%	400 V	0.5 $\mu$ F	TC 103 M 5


## ODPORY


R	Název	Hodnota	Objednací číslo	Poznámky
1	Odporník vrstvový	0,25 W	0,8 M $\Omega$	TR 101 M 8
2	Odporník vrstvový	0,25 W	50.000 $\Omega$	TR 101 50 K
3	Odporník drátový	1 W	100 $\Omega$	TR 502 100/A
7	Odporník vrstvový	0,25 W	0,5 M $\Omega$	TR 101 M 5
9	Odporník vrstvový	0,5 W	20.000 $\Omega$	TR 102 20 K
10	Odporník drátový	2 W	1.250 $\Omega$	TR 503 1 K 25
11	Odporník vrstvový	2 W	16.000 $\Omega$	TR 104 16 K
12	Odporník vrstvový	0,25 W	1 M $\Omega$	TR 101 1 M
13	Odporník vrstvový	0,5 W	64.000 $\Omega$	TR 102 64 K
14	Odporník vrstvový	0,25 W	1 M $\Omega$	TR 101 1 M/A
15	Odporník vrstvový	0,25 W	50.000 $\Omega$	TR 101 50 K
16	Potenciometr		0,5 M $\Omega$	PN 697 10 s vypinačem
18	Odporník vrstvový	0,25 W	0,4 M $\Omega$	TR 101 M 4
19	Odporník vrstvový	0,25 W	20.000 $\Omega$	TR 101 20 K
20	Odporník vrstvový	0,25 W	1 M $\Omega$	TR 101 1 M
21	Odporník vrstvový	0,25 W	1 M $\Omega$	TR 101 1 M
22	Odporník vrstvový	0,5 W	1 M $\Omega$	TR 102 1 M
33	Odporník vrstvový	0,5 W	1 M $\Omega$	TR 102 1 M/A
34	Odporník vrstvový	0,5 W	1 M $\Omega$	TR 102 1 M/A
35	Odporník vrstvový	0,25 W	20.000 $\Omega$	TR 101 20 K *)


\*) od výrobního čísla 835.600 výše 0,5 W


PŘIJÍMAČ „FAVORIT 505 A“

















ZAPojení přijímače pod chassis

12, 11, 14	15 16	13 15 18 19	33 20 34 21 22
		23, 31, 32, 28, 24, 33, 30, 64, 29 27	61 34
	23 24		62
			30 31



# ZAPOJENÍ PŘIJIMAČE TESLA „FAVORIT 505 A“



VLNOVÝ ROZSAH	DOTEKOVÁ DESKA I	DOTEKOVÁ DESKA II
13,8—25 m	1—2, 3—4	1—2, 3—4—5
25—53 m	1—2, 5—6, 7—8, 9—10	1—2, 3—4—5, 7—8, 11—12
186—577 m	7—8, 11—12, 13—14	1—2, 7—8, 15—18
770—200 m	13—14	7—8

SCHEMA ZAP  
„FA“

