

4

500 82
12AU7 A2
60040
ECC 802
B 329

500 8023

KOLÍK ZASOUVAT
POSTUPNĚ

A1

$V_{g1} = -12V$

$V_a = 250V$

$V_f = 12,6V$

$I = 15mA$

$S = 1mA/V$

TRIODY

15mA