

T 272 A

"GAVOTTA 272 A"

Poznámky a opravy :

- Na straně č.2 - odpadá v šesté řádce odpor R7, v jedenácté řádce místo odporu R4 uveďte odpor R 14.
- " " č.4 - opravte si objednací číslo reproduktoru T 4283, správné číslo je 28.951.190.
- " " č.5 - v tabulce hodnot proudu a napětí si opravte u lampy L3:  
-Vg místo 22 má býti správně 6  
ia " 33 " " " 35  
ig " 2.75 " " " 5
- " " č.6 - v odstavci IV./A:  
3./ odpadá - nebo C21,  
v odstavci IV./B:  
3./ doplňte - odpor R24,  
4./ odpadá kondensátor C22 a C26,  
v odstavci IV./C:  
1./ doplňte - nebo C30,  
v odstavci V./A:  
2./ doplňte nebo R4,
- " " č.8 - v odstavci C:  
3./ místo v lampě - v lampovém podstavečku.

## Přísně důvěrné.

Jen pro členy Služby PHILIPS RADIO.

### Návod na opravu

přijimače systému "SUPER-INDUCTANCE"  
"GAVOTTA" 272 A na střídavý proud.

### Všeobecné.

Přijimač "Gavotta" 272 A "Super Inductance" má 3 vlnové rozsahy:

- I. Krátké vlny: 18 - 51 m,
- II. Střední vlny: 210 - 580 m,
- III. Dlouhé vlny: 760 - 1900 m.

Přijimač je opatřen plynule regulovatelnou tónovou clonou, odládovačem na vyřazení rušícího vysilače středních vln a vypinačem pro vmontovaný reproduktor. Mimo to je přístroj opatřen přípojkami na druhý vysokoohmový reproduktor, gramofonní přenosku a přepinačem síťové antény.

Pravý knoflík na přední stěně je spojen se zpětnou vazbou. Velký střední knoflík, opatřený páčkou, je spojen s vlnovým přepinačem. V levé poloze páčky je zapnut rozsah dlouhých vln, ve střední poloze rozsah středních a v pravé poloze rozsah krátkých vln. Soustředně na knoflíku vlnového přepinače se otáčí menší knoflík, kterým se ladí. Levým knoflíkem se řídí hlasitost reprodukce a zároveň se tímto knoflíkem přijimač zapíná a vypíná.

Bezpečnostní zástrčka, připevněná na zadní stěně a spojená se síťovým přívodem, vypíná samočinně proud otevřením zadní stěny. Přepinacím kotoučem u síťového transformátoru lze přístroj zapnouti na takto síťová napětí: 110, 125, 145, 200 a 245 V.

### Zapojení.

Při popisu zapojení předpokládáme, že přístroj je zapojat na rozsah středních vln. Údaje v závorkách se vztahují na příjem na dlouhovlnném rozsahu. Pro příjem krátkých vln bude vysokofrekvenční část popsána zvláště.

Antenní okruh se skládá z odládovacího okruhu S23, S24, C9 a S7. Vypinač a R17, S8, C19, R22 jsou zapojaty souběžně k tomuto okruhu.

Mřížkový okruh lampy L1 tvoří S9 /S10, C14, C29, R17/, C10, C13. Pro střední vlny jsou C15 a C32 zapojaty v serii a tvoří tím mřížkový kondensátor. R9 jest mřížkový svod.

Napětí na mřížce lampy L1 se zesiluje ve spojení s impedancí S11, S12. Pomocí S11, S12 se indukuje napětí v mřížkovém okruhu lampy L2, složeného z cívek a kondensátorů: S13, C16 /S14, C17/ C11, C30, R18, mřížkového kondensátoru svodu R10. V lampě L2 se

napětí usměrňuje, takže v jejím anodovém okruhu vzniká nízkofre - kvenčně modulovaný proud. Část vysokofrekvenční energie se vrátí přes R23, C12, S18 /platí pouze pro krátké vlny/ na S15, čímž vzniká zpětná vazba s mřížkovým okruhem. Za lampou L2 následuje nízkofrekvenční stupeň odporový, složený z R11, C21, R13; R7, R12, R15, C22, C26 tvoří vysokofrekvenční filtr. L3 je koncová lampa. V jejím anodovém okruhu jsou zařazeny S25, C24 a C36, aby zabránily proniknutí vysokofrekvenčního napětí. Do anodového okruhu je mimo to zařazen reproduktorový transformátor S19, S20.

C23, R4 a R19 tvoří řiditelnou tónovou clonu.

Na krátkých vlnách se antenní okruh stane současně mřížkovým okruhem, složeným z vysokofrekvenční tlumivky S6 a mřížkového kondensátoru C32. V anodovém okruhu lampy L1 jest zařazena S22 jako vysokofrekvenční tlumivka a C28 jako vazební kondensátor mezi L1 a L2.

S17 a C11 tvoří mřížkový okruh a S18 zpětnovazební cívku.

Kondensátorem C30 a odporem R18 se dociluje stálé zpětné vazby. Změní-li totiž C11 svou kapacitu, pak se tím změní napětí na těchto kondensátořech, čímž se zpětná vazba zesílí nebo zeslabí. Poloha kondensátoru C12 je tudíž nezávislá na poloze C11. Abychom vyrovnali mřížkový okruh lampy L1 s hodnotami mřížkového okruhu L2, zařadíme odpor R17 a kondensátor C29. Záporné mřížkové předpětí pro lampa L3 vzniká spádem napětí na R8, který je překlenut vyhla-zovacím kondensátorem C3. Katodový proud lampy L1 protéká odpory R6 a R1 a je zbaven nízkofrekvenčních vlivů kondensátorem C8. Posu-nutím dotyku odporu R1 blíže k odporu R2 se přibližuje potenciál mřížky spádem napětí na R20 a R9 potenciálu katody. Tím se zvětšuje strmost lampy a dociluje se většího zesílení. R21 zaručuje plynulou regulaci hlasitosti. S1, S2, S3 a S4 jsou vinutí síťového transformátoru. L4 jest usměrnovací lampa. C34 a C35 jsou oproště-vací kondensátory, zaručující příjem krátkých vln bez rušivého síťového tónu. C1, S5, C2 tvoří filtr na vyhlazování anodového napěti.

Nařídí-li se knoflík antenního přepojovače na polohu B, spojí se antenní okruh pomocí kondensátoru C25 se síťovým přívodem. Tímto způsobem učinkuje síť jako antena.

#### Vyvažování přijimače.

Vyměňuje-li se některá z cívek nebo některý kondensátor nebo pole-vila-li značně citlivost přístroje, nutno přijimač znovu vyvážiti.

Vyvážení v rozsahu dlouhých vln provedeme pomocí vyvažovacích kon-densátorů C14 a C17. V rozsahu středních vln pomocí C13 a C16.

Pomůcky potřebné na vyvažování jsou:

- 1./ Zkušební oscilátor /GM 2880 obraz 4/, umělá antena na 200 - 3000 m /200  $\mu$ F, 25  $\mu$ H a 20 ohmů/ a umělá antena na 14 - 200 m /400 ohmů/.
- 2./ Výstupní ukazatel, který se může zapojiti buď sou-běžně na svorky reproduktoru nebo místo něj.

Ukazatel se zapojuje souběžně, je-li vlastní impedance proti impedanci reproduktoru veliká /na př. jde-li o triodový voltmetr/. Zařazením kondensátoru mezi indikátor a přípojky reproduktoru je postaráno o to, aby žádné stejnosměrné napětí neprocházelo indikátorem. Ukazatel se zapíná místo reproduktoru, je-li jeho impedance též rádové velikosti jako impedance reproduktoru. Za tím účelem můžeme na př. užítí přizpůsobovací skřínky /GM 22 95/, která obsahuje vhodné připravenou samoindukci se vstupním usměrnovačem článkem, takže citlivým měřicím přístrojem na stejnosměrný proud můžeme výchylku čísti přímo.

- 3./ Stavěcí kleště /objednací číslo 09991.101/ a rám pro tyto kleště /obj.číslo 09.991.400/.

Při vyvažování se postupuje takto:

Přijimač se zapne na rozsah středních vln.

Záporné mřížkové předpětí lampy L1 nařídíme potenciometrem R1 na minus 3 volty. Měříme mezi kostrou přijimače a běžcem potenciometru.

Otočný kondensátor se nařídí pomocí ladící šablony /objednací čís. 09.991.450/ na 225 m.

Antenu oscilátoru bez umělé antény připojíme k první mřížce lampy L1; pak vyvážíme pomocí kondensátoru C16, až dosáhneme největšího výstupního výkonu. Zpětnovazební kondensátor C12 musí být stále nařízen na hranici rozkmitu.

Ladící kondensátor ponecháme v poloze pro 225 m. Nyní zapneme antenu oscilátoru s umělou antenou na antenní zdířku přijimače a vyvážíme kondensátorem C13, až dosáhneme největšího výstupního výkonu.

Přepneme přístroj na rozsah dlouhých vln. Natočíme ladící kondensátor pomocí šablony na 900 m. Připojíma antennu zkušebního oscilátoru na první mřížku lampy L1 a vyvážíme kondensátorem C17, až docílíme největšího výstupního výkonu. Pak připojíme antennu oscilátoru s umělou antenou k antenní zdířce přístrojů a vyvažujeme pomocí C14, až se dosáhne největšího výstupního výkonu.

### R O Z E B Í R Á N Í A O P R A V A .

- 1./ Po každé opravě dbáme, aby drátěné spoje a stínící deštičky měly opět svoji původní polohu.
- 2./ Vodiče musí být vedeny od sebe v přiměřené vzdálenosti /nejméně 3 mm/.
- 3./ Pérující podložky, isolační dílce atd. musí být po opravě navlečeny a umístěny v původním pořádku a poloze.
- 4./ Nýtky mohou být při výměně nahrazeny šroubkami s matičkami.
- 5./ Pohyblivé dílce můžeme trochu potříti čistou vaselinou.
- 6./ Pérovým dotykům dáme, pokud je to nutno a možno, opatrně trochu mechanického napětí.

- 7./ Pájení má postupovati dle možnosti rychle a provádí se dobře ohřátou páječkou, aby sousední dílce neměly čas ohřáti se sdělovaným teplem.
- 8./ Spájené přípojky na přívodních drátcích máčených kondensátorů musí být nejméně 1 cm od isolační máčecí hmoty, aby se zabránilo roztékání hmoty a zhoršení dotyku uvnitř kondensátoru. Tyto kondensátory musí být zavěšeny volně a stranou od ostatních spojů.

#### Elektrolytické kondensátory C1, C2.

Při rozebrání se použije nástrčkového klíče dle obr. 4. /Objed.čís. 09.990.760/.

#### Elektrolytický kondensátor C3.

Jest třeba si všimnouti, že tento kondensátor má určitou polaritu. Strana opatřená červenou značkou je kladný pól a druhou stranu nutno připojiti na kostru přístroje.

#### Odpory.

Jelikož se odpory zahřívají, musí být vždy montovány tak, aby se nedotýkaly ostatních součástí. Odpory, které dohromady tvoří R1, musí být na př. dle možnosti vzdáleny od C36 a C41.

#### Reprodukтор.

/Obj.číslo 28.951.190, základní typ 4283./

#### Vady.

- 1./ Přerušení nebo zkrat v cívce nebo reproduktorovém transformátoru: žádný přednes.
- 2./ Drhne-li cívka ve vzduchové štěrbině magnetu: přednes příliš slabý a zkreslený.
- 3./ Drnčí-li reproduktor, je štěrbina magnetu zanesena nečistotou, pokřivena cívka membrány, poškozena membrána nebo jsou příliš napjaty přívody k membránové cívce.

#### Důležitá pravidla na opravu.

- 1./ Opravy se musí prováděti bezvadnými nástroji na čistě oprášené podložce /nikoliv na železné desce/.
- 2./ Přední a zadní kruhová deska magnetu se nesmí žádným způsobem posunouti nebo oddáliti od magnetu, ježto by se tím síla zezslabila.
- 3./ Ochranná košilka se musí po opravě ihned navléci na reproduktor.

Pohybujeli se opatrň membránou nahoru a dolů /dle obrázku 5/, nemá membrána vydávat žádných slyšitelných šramotů; je-li slyšet šramoty při pohybu membrány, lze usuzovati, že cívka drhne ve stěrbině nebo že štěrbina je znečištěna. Na vyčištění zanesené stěrby se použije proužku nebo silnějšího materiálu, který o

balíme vatou, namočenou do lihu. Železné piliny se ze štěrbiny odstraní proužkem ocelového péra. Magnetickým účinkem péra se piliny vyvedou na okraj štěrbiny a potom se obvyklým způsobem odstraní kouskem vaty, namočené do lihu.

### Středění membrány.

Středění se provádí 4 středicími proužky tloušťky 0.6 mm /objedn. číslo 09.990.840/, které provlékneme otvory ve středicí růžici membrány a zastrčíme do vzduchové štěrbiny magnetu mezi membránovou cívkom a válcovitým středem magnetu. Novou membránu vystředíme čtyřmi proužky a připevníme ozubenou plechovou obrubou /objedn. číslo 28.445.821/ a to tak, že nejprve ohneme 4 zuby po obvodě vzájemně rozestavené o  $90^{\circ}$  a po tomto předběžném fixování teprve připevníme okraj membrány zbývajícími zuby. Nato středicí proužky ze štěrbiny vytáhneme. Přívodní káblík od transformátoru k membránové cívce musí být přistřízený na správnou délku. Jsou-li příliš volné, dotýkají se membrány a při reprodukci působí harašivé zvuky.

Na opravu reproduktoru je třeba zvláštního středicího kalibru /obraz 6/, který je nutno zasunouti do štěrbiny magnetu dříve než povolíme matky šroubů, přidržující nosič membrány a kruhové desky magnetu. Také na středění válcovitého jádra magnetu je třeba toho středicího kalibru.

### Hodnoty proudu a napětí.

	L 1	L 2	L 3	
Va	215-191	89	220	V
Vg	82	37	246	V
-Vg	62-1,63		22	V
ia	0-7	1	33	mA
ig	0-2.4	0.4	2.75	mA

Napětí jsou měřena voltmetrem, který prakticky nepotřebuje proud. Při měření voltmetry s otočnou cívkom vyjdou menší hodnoty dle odporu, za kterým se přístroj připojí a dle vlastní potřeby měřicího přístroje. Jelikož udaná čísla jsou střední hodnoty dle měření na větším počtu přijímačů, mohou se některé proudy a napětí dosti lišiti cd těchto údajů, aniž by bylo nutno to pokládati za chybu.

### Vyhledávání vad.

Použije-li se universálního měřicího přístroje, zjednoduší se tím podstatně vyhledávání vad.

Nejčastěji se vyskytuje zkraty mezi spoji a přerušení ve spájených místech, což se označuje jako "zkrat v C ...." nebo "přerušený R ....". Před odpájením nebo rozebíráním kterékoliv součástky se nejprve měřením zjistí příčina vady. Níže uvedený návod není ovšem uplný, ježto se mohou též vyskytovat složitější případy.

Odevzdá-li zákazník přístroj do opravy, je nejlépe prováděti jednotlivé práce v tomto pořadí:

- I. Přístroje se osadí lampami z jiného bezvadně pracujícího přijimače a event. se též přezkouší jiným reproduktorem.
- II. Přístroj se vyzkouší na gramofonní přednes.
- III. Přeměří se napětí na C2.
  - 1./ Vada v síťovém vypinači nebo na bezpečnostní zástrčce na zadní stěně. Přeměření primárního napětí síťového transformátoru.
  - 2./ Vada v transformátoru. Přeměření sekundárního napětí.
  - 3./ Vada v L4.
  - 4./ S5 přerušena.
  - 5./ Zkrat v C34 nebo C35.
  - 6./ Zkrat v C1 nebo C2.
  - 7./ Přerušení nebo zkrat ve vedení žhavicího proudu.
- IV. Napětí na C2 přibližně normální, žádný gramofonní přednes.
  - A./ L2 nemá žádný nebo nezvyklý proud.
    - 1./ Špatný dotyk v lampovém podstavečku.
    - 2./ R11, R5, R16 nebo R10 přerušeny.
    - 3./ Zkrat v C7, C27 nebo C21.
  - B./ L3 nemá žádný nebo nezvyklý proud.
    - 1./ Špatný dotyk v lampovém podstavečku.
    - 2./ Přerušení v S19 nebo S25, žádný anodový proud.
    - 3./ R4, R8, R12, R15 nebo R13 přerušený.
    - 4./ Zkrat v C21, C22, C26 nebo C3.
  - C./ L2 a L3 mají normální proud.
    - 1./ C21 přerušený.
    - 2./ Zkrat v C24 nebo C36.
    - 3./ Vada v reproduktoru nebo transformátoru.
    - 4./ Přepinač rozhlas-gramofon špatně funguje.
- V. Gramofonní přednes funguje, avšak žádný příjem rozhlasu.
  - A./ L1 nemá žádný proud nebo je nezvyklých hodnot.
    - 1./ Špatný dotyk v lampovém podstavečku.
    - 2./ Přerušení v S11, S12 nebo S22.
    - 3./ Špatný dotyk v přepinači.
    - 4./ Přerušený R1, R2. www.oldradio.cz Fríliš velké napětí na stínici mřížce.

- 5./ R3 přerušený, žádné napětí na stínící mřížce.
- 6./ Zkrat v C5 nebo C6.
- 7./ Přerušený R21, R20 nebo R9.
- 8./ Zkrat v C8, C33 nebo C37.

B./ L1 a L2 mají normální hodnoty proudu a napětí.

a/ Gramofonní přednes funguje, avšak žádny příjem rozhlasu připojí-li se antena pomocí kondensátoru o 100  $\mu\text{F}$  na stinítko lampy L1.

- 1./ Zkrat nebo přerušení v C20.
- 2./ Přerušení v R10.
- 3./ Špatný dotyk v přepinači.

b/ Žádny příjem rozhlasu připojí-li se na antenní zdířku, avšak ano, zapojí-li se antena na stinítko lampy L1.

- 1./ Zkrat v C10, C13 nebo C14.
- 2./ Přerušení v S6, S7, S8, S9 nebo S10.

C./ Žádny příjem na jednom vlnovém rozsahu.

Špatný dotyk ve vlnovém přepinači.

VI. Příjem rozhlasu a gramofonní přednes sice fungují, ale reprodukce není bezvadná.

A./ Přístroj hraje slabě.

- 1./ Přístroj je rozladěn.
- 2./ Částečný zkrat v některé cívce.
- 3./ Špatný dotyk v přepinači.

Při skreslené reprodukci možno hledati příčinu ve vzniknutí mřížkového proudu v některé lampě, na př. zkratem v C3, C8 nebo C33.

B./ Přístroj bručí.

- 1./ Jednofázové usměrňování; jedna polovina S2 přerušena.
- 2./ Přerušení v C1 nebo v C2.

3./ Přerušení v některém z nízkofrekvenčních oprošťovacích kondensátorů.

4./ Některá uzemňovací přípojka se uvolnila.

C./ Přednes je provázen praskotem.

1./ Vadný dotyk v antenním nebo uzemňovacím vedení.

2./ Odpory příliš blízko vedle sebe. Přípojky nebo svorky znečištěny.

3./ Vadný dotyk v některém přepinači, v lampě nebo regulátoru hlasitosti.

4./ Vadný dotyk v některém ze spájených míst.

5./ C9, C10, C11 nebo C12 znečištěny.

D./ Přístroj kmitá.

1./ Dotykové pero nepřiléhá na staniolový polep skřínky.

2./ Uvolněné uzemnění nebo jeho špatné připojení.

3./ Kovový povlak jedné z lamp nemá spojení s katodou.

4./ Přerušení v některém z oprošťovacích kondensátorů.

5./ Kostra reproduktoru není spojena s kostrou přijimače.

E./ Přístroj je náchylný k hukotu.

Přístroj pracuje na okraji rozkmitu.

F./ Zkreslená reprodukce.

1./ Vada v reproduktoru nebo v jeho transformátoru.

2./ Jedna z lamp má příliš malé mřížkové předpětí.

G./ Resonance skříně.

Resonance skříně může vzniknouti uvolněním součástek, jako lampových kloboučků, per, proužků atd. Jakmile se najde kmitající dílec, podloží se dle potřeby malým proužkem plsti nebo flanelu.

## SEZNAM NÁHRADNÍCH SOUČÁSTÍ.

Při objednávce náhradních součástí laskavě vždy udejte:

- 1./ Objednací číslo.
- 2./ Typ přístroje.
- 3./ Pojmenování dle seznamu.

<u>Pojmenování:</u>	<u>Objednací číslo:</u>
Skříň .....	25.870.590
ozdobné okénko barva III .....	23.690.150
celuloidové okénko .....	28.336.971
stupnice .....	28.702.971
jehla .....	28.944.312
běžec k označení vlnových délek .....	25.869.750
ladicí knoflík .....	23.995.590
knoflík přepinače .....	23.950.841
knoflík potenciometru .....	23.950.011
knoflík tónové clony .....	23.950.190
zadní stěna .....	28.397.993
příchytku zadní stěny .....	25.673.860
bezpečnostní zástrčka /zásvuka/ barva III .....	25.742.000
vypinač reproduktoru s knoflíkem .....	08.524.560
knoflík odlaďovače .....	23.950.512
svorkový knoflík odlaďovače .....	07.891.001
antenní přepojoval .....	25.868.530
spodní deska s odstíněním .....	28.868.990
připojovací čepička .....	28.852.050
kryt pro přepinač napětí .....	25.868.940
deštička pro bezpečnostní zástrčku .....	28.869.190
dotyková deštička pro přepinač napětí .....	28.867.481
objimka pro osvětlovací žárovku .....	28.837.390
převodová pánska .....	28.885.250
pero pohonu .....	28.740.050
osa síťového vypinače .....	28.001.300
osa náhonu kondensátoru .....	28.617.270
osa kondensátoru pro zpětnou vazbu .....	28.001.100
dotykové pero pro spodní stínění .....	28.750.490
třecí spojka .....	28.910.010
hnací kotouč z Novotextu .....	28.447.790
pero na zachycení .....	25.668.710
páka na zachycení .....	25.866.520
stator se 12 dotyky .....	25.868.760
náboj pro rotor .....	25.104.180
rotor bez dotyku .....	28.439.841
dotyk pro rotor .....	25.046.592
zdířková deštička pro antenu a zem .....	28.884.420
" " " zvukovku .....	28.884.430
" " " přídavný reproduktor .....	28.884.440
objimka s 8 dotyky .....	28.161.921
síťový vypinač .....	08.529.460
matka elektrolytického kondensátoru .....	07.093.010
ochranný kryt .....	28.253.260
plechová obruba .....	28.445.821
papírový prstenec .....	www.oldradio.cz 28.445.390

N á s t r o j e.

Service oscilátor .....	09.991.260
nástrčkový klíč pro elektr. kondensátor .....	09.991.540
nastavovací kalibr .....	09.991.450
středicí kalibr .....	09.991.022
pertinaxové proužky .....	09.990.840
universální měřicí přístroj .....	09.991.030
universální montážní rám .....	09.991.380
nastavovací kleště .....	09.991.101
rám pro kleště .....	09.991.400

<u>C í v k y.</u>	Obj.číslo	<u>C í v k y.</u>	Obj.číslo
S1		S17	..... 28.564.913
S2		S18	
S3	..... 28.526.211	S19	
S4		S20	..... 28.518.271
S5	..... 28.550.761	S21	..... 25.152.422
S6	..... 28.564.360	S22	..... 28.564.360
S7		S23	
S8	..... 28.564.931	S24	..... 28.565.022
S9			
S10		S25	..... 28.565.340
S11			
S12			
S13	..... 28.564.922		
S14			
S15			

L A M P Y.


L1	AF3
L2	AF7
L3	AL4
L4	AZ1
L5	8046
L6	8046

O d p o r y.


K o n d e n s á t o r y.

Značka	Hodnota	Obj.číslo	Značka	Hodnota	Obj.číslo
R 1	6000 ohmů	25.717.770	C 1	32	uF
R 2	20000/2 "	28.771.030	C 2	32	uF
R 3	25000/2 "	28.771.040	C 3	50	uF
R 4	2500 "	28.770.029	C 5	0,5	uF
R 5	10000 "	28.770.350	C 6	0,1	uF
R 6	160 "	28.770.170	C 7	0,5	uF
R 7	1000 "	28.770.250	C 8	0,1	uF
R 8	200 "	28.770.180	C 9	6-600	uuF
R 9	1.6 megohmu	28.770.570	C 10	8,5-465	uuF
R 10	2,5 "	28.770.590	C 11	8,5-465	uuF
R 11	0,16 "	28.770.470	C 12	2-200	uuF
R 12	0,1 "	28.770.450	C 13	0-27	uuF
R 13	0,64 "	28.770.530	C 14	0-27	uuF
R 14	50000 ohmů	28.808.290	C 15	25	uuF
nebo	64000 "	28.808.520	C 16	0-27	uuF
nebo	80000 "	28.808.530	C 17	0-27	uuF
R 15	0,1 megohmu	28.770.450	C 19	80	uuF
R 16	0,64 "	28.770.530	C 20	64	uuF
R 17	1000 ohmů	28.770.250	C 21	20000	uuF
R 18	16000 "	28.770.370	C 22	125	uuF
R 19	100 "	28.770.150	C 23	50000	uuF
R 20	0,8 megohmu	28.770.540	C 24	1000	uuF
R 21	6400 ohmů	28.770.980	C 25	500	uuF
R 22	40000 "	28.770.410	C 26	125	uuF
R 23	100 "	28.770.150	C 27	0,1	uF
R 24	160 "	28.770.170	C 28	200	uuF
			C 29	16000	uuF
			C 30	10000	uuF
			C 31	0,1	uF
			C 32	200	uuF
			C 33	0,1	uF
			C 34	10000	uuF
			C 35	10000	uuF
			C 36	1000	uuF
			C 37	200	uuF


# 272 A




Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3




Obr. 4




Obr. 5



Obr. 6




Obr. 7




Obr. 8


# 272 A



Obr. 9




272 A



D1678

Obr. 11

# 272 A



S <sub>1</sub> :	23,24	6,7,9,12,3,4,9,10,	5,	11,12,22,13,14,	15,18,	17,	25,	19,10.	21.
C <sub>1</sub> :	25,	9,	19,32,	29,14,13,10,15,1,8,2,	33,34,35,37	5,	6,17,16,11,30,	10,31,27,	12, 21, 26 22,7,3.
R <sub>1</sub> :									23,24,36

S <sub>2</sub> :	20,21,22,17,	9,	6,	1,2,3,	4,18,	10	16,	11,13,15,25,5,12,7,	8, 19,14,24
------------------	--------------	----	----	--------	-------	----	-----	---------------------	-------------